

APUNTES DISEÑO DE CONTROLADORES



DISEÑO DE CONTROLADORES

Prof: [REDACTED]

mail: [REDACTED]

D-002

$$\frac{dy}{dt} + sy = bu$$

$$\dot{y} = \frac{cdy}{dt}$$



$$v = \int_C \int i(t) dt$$

LOS CARACTERÍSTICA



$$\dot{x}(t) = -ax(t) + bu(t)$$

$$y(t) = cx(t)$$

$$sx + ax + bu = 0$$


$$x(s+a) = bu/s$$

$$\frac{x}{u} = \frac{b}{s+a}$$

$$\tau = \frac{b}{sa}$$

$$y = cx = c \frac{b}{sa}$$

$$s = a$$



$$s = jw$$

$j =$ Part. Imaginaria

$\omega =$ frec. angular $[\text{rad/s}]$

$a \in \mathbb{R}_+$ es el ancho de banda del sistema

b es la ganancia del sistema

C es la ganancia de un amplificador operacional que acopla de manera adecuada la impedancia entre la variable de estado x y la respuesta del sistema y .

$$\mathcal{L}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = sF(s) - \lim_{t \rightarrow 0} f(t) = sF(s) - f(0)$$

$$\mathcal{L}\left[\frac{d^n f(t)}{dt^n}\right] = s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) \dots - f^{(n-1)}(0)$$

Exp. en frac. Parciales

$C'(s) = \frac{Q(s)}{P(s)}$, si el grado de $P(s) > Q(s)$

$$P(s) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0$$

Procedura.

$$G(s) = \frac{5s+3}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

$$\underline{A} = \left[\frac{(s+1)G(s)}{(s+1)} \right] \Big|_{s=-1} = \frac{5s+3}{(s+2)(s+3)} \Big|_{s=-1} = -\frac{2}{2} = -1$$

$$B = \left[\frac{(s+2)G(s)}{(s+2)} \right] \Big|_{s=-2} = \frac{5s+3}{(s+1)(s+3)} \Big|_{s=-2} = \frac{-7}{-1} = 7$$

$$C = \left[\frac{(s+3)G(s)}{(s+3)} \right] \Big|_{s=-3} = \frac{5s+3}{(s+1)(s+2)} \Big|_{s=-3} = \frac{-12}{2} = -6$$

Polos de orden múltiple

$$G(s) = \frac{Q(s)}{P(s)} = \frac{Q(s)}{(s+s_1)(s+s_2) + \dots + (s+s_{n-r})(s+s_i)}$$

$$G(s) = \frac{K_{s_1}}{s+s_1} + \frac{K_{s_2}}{s+s_2} + \dots + \frac{K_{s_i}(n-r)}{s+s_{n-r}}$$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{n-r \text{ términos simples}} \rightarrow + \frac{A_1}{(s+s_i)} + \frac{A_2}{(s+s_i)^2} + \dots + \frac{A_r}{(s+s_i)^r}$$

\longleftarrow r términos de polos repetidos \longrightarrow

$$A_r = \left[(s+s_i)^r G(s) \right] \Big|_{s=-s_i}$$

$$A_{r-1} = \frac{d}{ds} \left[(s+s_i)^r G(s) \right] \Big|_{s=-s_i}$$

$$A_{r-2} = \frac{1}{2!} \frac{d^2}{ds^2} \left[(s+s_i)^r G(s) \right] \Big|_{s=-s_i}$$

$$A_i = \frac{1}{(r-1)!} \frac{d^{r-1}}{ds^{r-1}} \left[(s+s_i)^r G(s) \right] \Big|_{s=-s_i}$$

Lo que nos interesa es la variable de EDO x

$$g(s) = \frac{1}{s(s+1)^3(s+2)}$$

$$G(s) = \frac{1}{S(s+1)^3(s+2)} = \frac{K_0}{S} + \frac{K_1}{(s+1)} + \frac{A_1}{(s+1)^2} + \frac{A_2}{(s+1)^3} + \frac{A_3}{(s+2)}$$

$$K_0 = [S G(s)] \Big|_{s=0} = \frac{1}{(s+1)^3(s+2)} \Big|_{s=0} = \frac{1}{2}$$

$$K_1 = [(s+2) G(s)] \Big|_{s=-1} = \frac{1}{S(s+1)^3} \Big|_{s=-1} = \frac{1}{2}$$

$$A_1 = [(s+1)^3 G(s)] \Big|_{s=-1} = \frac{1}{S(s+2)} \Big|_{s=-1} = -1$$

$$A_2 = \frac{d}{ds} [(s+1)^3 G(s)] \Big|_{s=-1} = \frac{2s+2}{(s^2+2s)^2} \Big|_{s=-1} = 0$$

$$= \frac{1}{s(s+2)} = \frac{1}{s^2+2s} = \frac{1}{s^2+2s} \Big|_{s=-1} = \frac{1}{s} = x^{-1} \\ = (s^2+2s)^{-1} = -\frac{1}{(2s+2)(s^2+2s)^2} = -\frac{1}{(s^2+2s)^2}$$

$$A_3 = \frac{1}{2!} \frac{d^2}{ds^2} [(s^2+2s)^{-1}] = -1$$

$$G(s) = \frac{1/2}{S} + \frac{1/2}{(s+1)} - \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{0}{(s+1)^3} + \frac{1}{(s+2)}$$

$$g(s) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{-2t} - e^{-t}$$


VER CUARTO
ES S

$$Z(j\omega) = \frac{1}{j\omega c} = -\frac{j}{\omega c} \quad j = \sqrt{-1} =$$

$$\therefore Z(j\omega) = 0 + (-\frac{j}{\omega c})$$

Proporcional Es un controlador que va a permitir acercarse al valor deseado, nunca llega.

Ingresos $R(s)$



Derivativo

P

PI


PD

PID

$$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$



DISEÑAR UN SIST. DE CONTROL PARA POSICIONAR LA CANTIDAD DE INYECCION.




UNA FUENTE NECESA DE SEÑALES OPTICAS PUEDE CONTROLAR EL NIVEL DE POTENCIA DE SALIDA DENTRO DE UN MARGEN DEL 1%. UN RAYO LASER DE CONTROLA MEDIANTE UNA EXTRACTADA DE CORRIENTE QUE PRODUCE LA SALIDA DE POTENCIA.

UN MP CONTROLA LA CORRIENTE DE EXTRACTADA AL LASER. EL MP CONTROLA EL NIVEL DE POTENCIA DE SALIDA CON UNA SEÑAL PROPORCIONAL A LA SALIDA DE UN WATCER, QUE SE OBTIENE DE UN SENSOR.

COMPLETICE EL DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA DE CONTROL DE LAZO CERRADO.

IDENTIFIQUE VARIABLES DE EXTRACTADA/SALIDA Y DISPOSITIVOS DE CONTROL Y MEDIDA.

ENTRADA CORRIENTE SALIDA POTENCIA MEDIDA M.P.



JAMES WATTA

10V
 $\frac{1}{100} = 0.01$

$$T_m(s) = K_m I_a(s)$$

$$V_a(s) = (R_a + L_a s) I_a(s) + V_b(s)$$

$$V_b(s) = K_b \omega(s)$$


$$I_a(s) = \frac{V_a(s) - K_b \omega(s)}{R_a + L_a s}$$

$$T_c(s) = J s^2 \theta(s) + b s \dot{\theta}(s) = T_m(s) - T_d(s)$$

$$\text{Si } T_d(s) = 0$$

$$G(s) = \frac{\theta(s)}{V_a(s)} = \frac{K_m}{s[(R_a + L_a s)(J s + b) + K_b K_m]}$$

$$= \frac{K_m}{s(s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2)}$$



QUE PASA SI $\zeta_a = 0$ ó $\zeta_a = \frac{L_a}{R_a}$

$$G(s) = \frac{\theta(s)}{V_a(s)} = \frac{K_m}{s[R_a(J s + b) + K_b K_m]} = \left[\frac{K_m}{s} \frac{1}{(\tau_a s + 1)} \right] \text{ AREA}$$

$$\zeta_i = \frac{R_a J}{(R_a b + K_b K_m)}$$

DESDE DIAGRAMA DE BLOQUES:

$$[V_a(s) - K_b \omega(s)] K_m = s(R_a + L_a s)(J s + b) + K_b K_m \theta(s)$$

$$\frac{\theta(s)}{V_a(s)} = \frac{K_m}{s[(R_a + L_a s)(J s + b) + K_b K_m]}$$

Resistencia de armadura
Resistencia de campo
Momento de inercia

FUERZA DE REACCION
VISCOZA

GENERACION

AREA

$K_m = 50 \times 10^{-3} \text{ N}\cdot\text{m/A}$
 $J_m = 1 \times 10^{-3} \text{ N}\cdot\text{m/s}^2$
 $\tau_f = 1 \text{ mseg} = 1 \times 10^{-3} \text{ seg}$
 $\tau = 100 \text{ mseg} = 100 \times 10^{-3} \text{ seg}$
 $\tau_{max} = 187 \tau =$

$$I_a(s) = \frac{V_a(s) - V_b(s)}{(R_a + L_a s)} \quad V_b(s) = V_c(s) - (R_b + L_b s) I_c(s)$$

$$I_a \quad T_m(s) = I s^2 \theta(s) + b s \theta(s)$$

$$\theta(s) \left(\frac{V_a(s) - K_b s \theta(s)}{R_a + L_a s} \right) = K_m I_c(s) - b s \theta$$

CARGA INTERMEDIATA

$$\frac{\theta(s)}{V_a(s)} = \frac{K_m}{s[(R_a + L_a s)(J s^2 + b) + K_b K_m]} \quad \frac{K_m}{[R_a J s^3 + R_a b + L_a J s^2 + L_a b s + K_b K_m]}$$

$$\frac{\theta(s)}{V_a(s)} = \frac{K_m}{s[R_a J s^3 + R_a b + L_a J s^2 + L_a b s + K_b K_m]}$$

$$\frac{\theta(s)}{V_a(s)} = \frac{K_m}{R_a J s^3 + R_a b s + L_a J s^2 + L_a b s + K_b K_m s} = \frac{K_m}{L_a J s^3 + R_a J s^2 + (R_a b + L_a b + K_b K_m) s}$$

$$K_m = 50 \times 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m/A}$$


$$J = 1 \times 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 \cdot \text{rad}$$


$$L_a = 1 \times 10^{-4} \text{ H}$$

$$R_a = 4 \Omega$$

$$L_b = 1 \times 10^{-5} \text{ H}$$

$$K_b = 50 \times 10^{-3}$$





AC SOURCE DRIVES

$$P_e = P_u$$

$$V_b \dot{i}_a = Z \omega$$

$$(K_b \omega_n) \dot{i}_a = Z \omega$$


$$K_b \omega_n \dot{i}_a = K_m \dot{i}_a \omega_n$$

$$K_b = K_m$$

$$V_b = K_b \omega_n \dot{i}_a$$

$$Z = K_m \dot{i}_a$$

AMPLIFICADORES



$$i_1 = i_f + i_a$$

$$i_1 = i_f$$

$$i_1 = \frac{V_i - V_o}{R_i} = \frac{V_i - V_o}{R_f}$$

$$\frac{V_i}{R_i} = -\frac{V_o}{R_f}$$

$$V_o = -V_i \frac{R_f}{R_i}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_f}{R_i}$$

OPERACIONALES

TIERRA VIRTUAL NO ESTA
IMEDIATAMENTE FUERA ALTA



$$Z_c = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{1}{\omega C} = 0 - j \frac{1}{\omega C}$$


$$V_o = -V_i \left(\frac{1}{j\omega C} \right) \frac{1}{R_1}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{-\frac{1}{j\omega C}}{\frac{R_1}{1}} = -\frac{1}{j\omega C R_1} = -\frac{1}{s C R_1}$$



$$i_c = i_R$$

$$i_c = C \frac{dV}{dt}$$



ANÁLISIS EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA

BODE = MAGNITUD Y FRECUENCIA.

CONTROLADOR SE ALIMENTA DEL ERROR

LAZO ABIERTO $G(s)$

$$\text{LAZO CERRADO} \quad \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

$$Y(s) = E(s)G(s)$$

$$W(s) = Y(s)H(s)$$


$$E(s) = R(s) - W(s)$$

$$R(s) = E(s) + W(s)$$

$$Y(s) \frac{(1 + g(s)H(s))}{R(s)} = Y(s)$$

$$Y(s) + g(s)H(s)Y(s) = Y(s)R(s)$$

$$Y(s) + g(s)H(s)Y(s) = Y(s)(R(s) + H(s)g(s))$$



$$g(s) = \frac{1}{s+3}$$

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{g(s)}{1 + g(s)H(s)} = \frac{\frac{1}{s+3}}{1 + \left(\frac{1}{s+3}\right)\left(\frac{1}{s+4}\right)} = \frac{1}{s+4}$$




L.A:

$$g(s) = \frac{K}{s+3}$$

$$L.C. \quad \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\frac{K}{s+3}}{1 + \left(\frac{K}{s+3}\right)\left(\frac{1}{s+4}\right)} = \frac{K}{s + (K+3)}$$

Control e Manipulación de Polos y Ceros



$$\frac{\theta_r}{\theta_y} = \left[(K_s - K_t) K - K_2 \right] K_1 - K_b \omega \left[\frac{1}{R_a + L_a s} \right] K_i \left[\frac{1}{B_m + J_a s} \right] \left[\frac{1}{s} \right] \left[N \right] = \theta_e$$

{ 04914 }
 DAME EL CONTROL

$$\left[\left[\theta_e K_s - K_t \omega \right] K - K_2 I_a \right] K_1 - K_b \omega \left[K_i N \right] = \theta_y (R_a + L_a s) (B_m + J_a s) s$$

$$\left[\theta_e K_s K K_i - K_t \omega K K_i - K_2 I_a K_i - K_b \omega \right] K_i N = \theta_y (R_a B_m + L_a s B_m + L_a^2 s^2 + R_a L_a s) s$$

$$\left[\theta_e K_s K K_i K_i N - K_t \omega K K_i K_i N - K_2 I_a K_i K_i N - K_b \omega K_i N \right] = \theta_y (R_a B_m s + L_a B_m s^2 + L_a^2 s^3 + R_a L_a s^3)$$

$$I_a = \left[\frac{1}{R_a + L_a s} \right] = E_a - E_b \quad E_b = K_b \omega \quad E_a = K_1 [K - K_2]$$

$J_e = \text{Inercia Total}$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Coeficiente de} \\ \text{Amortiguamiento} \\ \text{relativo.} \end{array} \right.$

K_s, K_1, K_j, K_N

$$S [L_a J_e S^2 + (R_a J_e + L_a B_e + K_1 K_2 J_e) S + R_a B_e + K_1 K_2 B_e + K_j K_0 + K_1 K_4 K_j]$$

$$J_e = J_m + N^2 J_L$$

$$B_e = B_m + N^2 B_L$$

$$Z_a = \frac{L_a}{R_a + K_1 K_2}$$

$$Z_t = \frac{J_e}{B_e}$$

$$\frac{L}{\text{norm}} = \frac{V_L}{\dot{I}_L}$$

$$V_L = L \frac{dI}{dt}$$

$$V(S) = L S I(S)$$

$$Z = \frac{V(S)}{I(S)} = L S = j\omega L$$

F.T. con $Z_a > 0$. Y SUS VALORES:

$$G(S) = \frac{1.5 \times 10^7 K}{S(S^2 + 3408.3S + 1204000)}$$

$$= \frac{1.5 \times 10^7 K}{S(S + 420.26)(S + 3008)}$$

$$\frac{1}{S + 3008} = e^{-3008(t)} \rightarrow 0$$

F.T con $Z_a = 0$ RETORNAR AL CORTO


$$G(S) = \frac{4500K}{S(S + 361.2)}$$

$$\Rightarrow \frac{4500K}{S(S + 361.2)} = \frac{4500K}{1 + \frac{4500K}{S(S + 361.2)}} (1)$$

$$= \frac{4500K}{S(S + 361.2)} + 4500K$$

- $\left\{ \begin{array}{l} = 0.2 \\ = 0.7071 \\ = 1 \end{array} \right.$

$$\frac{\omega_n^2}{S^2 + 2\zeta\omega_n S + \omega_n^2}$$



$$\xi = \frac{361.2}{2(\sqrt{4500K})}$$

$$2(\sqrt{4500K}) = 361.2$$

$$\sqrt{4500K} = \frac{361.2}{2}$$

$$4500K = \left(\frac{361.2}{2}\right)^2 \Rightarrow K = \left(\frac{361.2}{2}\right)^2 \frac{1}{4500}$$


$$\xi = 0.2 \quad K = \left(\frac{361.2}{2 \cdot 0.2}\right)^2 \cdot \frac{1}{4500} = \frac{361.2}{4500} = 181.202$$

$$\xi = 0.707 \quad K = 14.49$$

$$K = 7.24$$

ξ muy pequeños oscila
 ξ muy grandes no oscila

MUCHO AMORTIGUAMIENTO
 K muy grandes oscila
 K muy pequeños no oscila



CONTROLADOR PROPORCIONAL.
 SIGUE DISCUTIENDO. EN SPAS.

CEROS
POLOS

TIPOS DE SISTEMAS (TEOREMA DE VALOR FINAL)

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s R(s)$$

SOLO PARA SISTEMAS
CON RETROALIMENTA-
CIÓN UNITARIA



$$E(s) = \frac{Y(s)}{G(s)} = \frac{R(s)}{1+G(s)}$$

EL TIPO SE REFIERE AL ORDEN DE LOS POLOS DE $G(s)$ EN $s=0$

$$\frac{4}{s^2 + 2s + 4}$$

TIPO=0

$$\frac{4}{s(s+2)(s+3)}$$

TIPO 1

$$\frac{4}{s^3(s+2)}$$

TIPO=3

ERROR EN ESTADO ESTACIONARIO DEL SISTEMA CON ENTRADA ESCALON UNITARIO

AMPLITUD ESCALON DE MAGNITUD $\frac{R}{s}$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{R}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{R}{1+G(s)} = \frac{R}{1+K_p} = \frac{R}{1+K_p}$$

DONDE $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)$

PARA SIST. TIPO 0, $e_{ss} = \frac{R}{1+K_p}$

ESCALON

PARA SIST. TIPO 1 o MAYOR, $e_{ss} = 0$

↑
FUNCIÓN DE TRANSF
EN LAZO ABICIERTO
0.50

CONCENTRADA RAMPA $\frac{R}{s^2}$

$K_v = 0$

TIPO 0 $E_{ss} = 0$
CON TIPO 0

CON ENTRADA PARÁBOLA $\frac{R}{s^3}$

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \frac{R}{s^3}}{1 + G(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{R}{s^2 + s^2 G(s)} = \frac{R}{\lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)}$$

PARA TIPO 3 $E_{ss} = 0$
EL SISTEMA

$K_v = (K_a) = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)$

ENTRADA	TFT	E_{ss}
ESCALON	TWO FUNCION TRANSF.	0
RAMPA	TIPO 1 O MAYOR	0
PARÁBOLA	TIPO 2 TIPO 3	0



$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR}{1 + G(s)} = \frac{R}{1 + K_p} \quad K_p = \frac{4500K}{s(s+361.2)}$

$\lim_{s \rightarrow 0} \frac{s(4500)}{s(s+361.2)} = \frac{4500}{361.2} = 0$

CONTRADICCIÓN = ES LA AMPLIFICACIÓN DE LOS Y (FROS)

$$\lim_{s \rightarrow 0} s R(s) = \text{ERRAZORA}$$

$R(s) = \text{ERRAZORA}$

LGR := LOGAR GEOMÉTRICO DE LAS RAÍCES

$$T(s) = \frac{K G(s)}{1 + K G(s) H(s)}$$

$$K G(s) H(s) = -1 = 1 \angle (2k+1) 180^\circ \quad K=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$K \cdot G(s) \cdot H(s) = (2k+1) 100^\circ \quad |K G(s) H(s)| = 1$$

DEBUIAR EN LGS PARA.



DENUMERADOR DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA
 CUANDO $1 + K G(s) H(s)$ LO IGUALA A 0 = ECUACIÓN CARACTERÍSTICA

$$LA \quad \frac{K(s+3)}{(s+5)}$$

$$LC \quad \frac{K(s+2)}{(s+5) + K(s+2)}$$

$$H(s) = 1$$

0.50

$$\frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

$$= \frac{K(s+2)}{(s+5)} = \frac{K(s+2)}{1 + \frac{K(s+2)}{(s+5)}} (1)$$

$$= \frac{K(s+2)}{(s+5) + K(s+2)}$$

$$= \frac{K(s+2)}{(s+5) + K(s+2)}$$

$n = \# \text{ POLOS}$
 $m = \# \text{ CEROS}$

$$j = \sqrt{-1}$$

$$n = \# \text{ polos} = 4$$

$$m = \# \text{ ceros} = 1$$

$$\text{Asintotas} = \left[\frac{2(n-m)}{n-m} \right] \sigma_{\pi} = \left[\frac{2(4-1)-1}{4-1} \right] \sigma_{\pi}$$


$$= \frac{5}{3} \sigma_{\pi} = 300^\circ$$

NUMEROS IMAGINARIOS
DE σ_{π} Y \pm .

$$\frac{3\sigma_{\pi}}{3} = 180^\circ$$

$$\frac{\sigma_{\pi}}{3} = 60^\circ$$

CONJUGADOS



Intersección Asintotas

$$\sigma_a = \frac{\sum n - \sum m}{\#n - \#m} = \frac{(0+1+2+4) - 3}{4-1} = \frac{4}{3} = 1.33$$

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K(s+3)}{s(s+1)(s+2)(s+4) + K(s+3)}$$

$$s^4 + 7s^3 + 14s^2 + (8+K)s + 3K = 0 \quad s = j\omega$$

$$(j\omega)^4 + 7(j\omega)^3 + 14(j\omega)^2 + (8+K)j\omega + 3K = 0$$

$$\omega^4 - 7j\omega^3 - 14\omega^2 + 8j\omega + K^2j\omega + 3K = 0$$

$$\omega^4 - 7(j\omega)^3 - 14\omega^2 + 8j\omega + (j\omega + 3)K = 0$$

$$\omega^4 - 14\omega^2 + 3K = 0 \quad \text{PARTE REAL}$$

$$-7\omega^3 + 8\omega + K\omega = 0 \quad \text{PARTE IMAGINARIA}$$

$$\omega(-7\omega^2 + (8+K)) = 0$$

$$\omega = 0$$

$$\omega = \pm \sqrt{\frac{8+K}{7}}$$

SE SUSTITUYE EN LA REAL

SUSTITUYENDO EL VALOR DE W = ±

$$\sqrt{\frac{8+k}{7}}$$

$$\left(\sqrt{\frac{8+k}{7}}\right)^4 - 14\left(\sqrt{\frac{8+k}{7}}\right)^2 + 3k = 0$$

$$\left(\frac{8+k}{7}\right)^2 - 14\left(\frac{8+k}{7}\right) + 3k = 0$$

$$49\left(\left(\frac{8+k}{7}\right)^2 - 14\left(\frac{8+k}{7}\right) + 3k\right) = 0$$

$$(8+k)^2 - 98k + 147k = 0$$

$$k^2 + 16k + 64 - 784 + 98k - 147k = 0$$

$$k^2 + (16 - 98 + 147)k - 720 = 0$$

$$k^2 + 65k - 720 = 0$$

$$k_1 = 9.64$$

$$k_2 = -9.64$$

$$0 < k < 9.64$$

HAZO HACERLO

$$\left(\frac{8}{7} + \frac{k}{7}\right)^2 = \frac{8}{7} + \frac{k}{7}$$
$$\left(\frac{8}{7} + \frac{k}{7}\right)\left(\frac{8}{7} + \frac{k}{7}\right) = \frac{64}{49} + \frac{16k}{49}$$

$$(8+k)(8+k) = 64 + 16k + 8k + 16k^2$$
$$64 + 16k + 16k^2$$

$$-b \pm \sqrt{b^2 + 4(ac)}$$
$$\frac{2(a)}$$

$$-65 \pm \sqrt{65^2 - 4(1)(-720)}$$

$$-65 + \sqrt{4225 + 2880} \quad 9.64$$


$$k = \frac{-65 + 36.67}{2} = -14.16$$

$$k = \frac{-65 - 36.67}{2} = -50.83$$

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{20}{(s+1)(s^2+2s+2)}$$

$$s = -1 + j$$

$$s = -1 - j$$



$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{20}{10 \left(\frac{s}{10} + 1 \right) (s^2 + 2s + 2)}$$

$$|s| < 10$$

$$\frac{Y'(s)}{R(s)} = \frac{20/10}{10(s^2 + 2s + 2)}$$

$$\frac{Y'(s)}{R(s)} = \frac{2}{s^2 + 2s + 2}$$

$$z = 3 + 2j$$

$$|z| = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

$$|j\omega| =$$

(BORRAGA) (SOBRE ALTO)

Valor considerado de **Over shot 5%** = O.V.

Tiene de estar el elemento es el que tarda a entrar a un % deseado del valor final

Donde deben de estar los polos conjugados complejos o cuanto debe haber k para que exist. tenga un 5%

$$t_r = \text{time rise} = \frac{\pi}{\omega}$$

$$t_i = \pi \left(\frac{-\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}} \right)$$

$$\% \text{ O.V.} = e^{-\zeta\pi / \sqrt{1-\zeta^2}} \cdot 100 \Rightarrow \zeta = \sqrt{\frac{[\log(\frac{\text{O.V.}}{100})]^2}{\pi^2 + [\log(\frac{\text{O.V.}}{100})]^2}}$$


$$t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{\sigma}$$

$$\sigma = \zeta\omega_n \quad \omega = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$$

$$\xi = \sqrt{\frac{\left[\log\left(\frac{5\%}{100}\right)\right]^2}{\frac{1}{n^2} + \left[\log\left(\frac{5\%}{100}\right)\right]^2}} = 0.17702 \cdot 0.38$$

$$w_n \approx \pm \sqrt{w^2 + \sigma^2} \quad \text{PVK} \approx 0 = (-\sigma, +\sigma)$$

$$w_n = \sqrt{w^2 + \sigma^2}$$



$$f_a = ay$$

$$f_b = b \frac{dy}{dt}$$

$$f_m = m \frac{d^2y}{dt^2}$$

$$-u(t) = f_a + f_b + f_m$$

$$m \frac{d^2y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + ay = u(t)$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{b}{m} \frac{dy}{dt} + \frac{a}{m} y = \frac{1}{m} u(t)$$

\mathcal{L} C.I. NULAS.

$$s^2 Y(s) + \frac{b}{m} s Y(s) + \frac{a}{m} Y(s) = \frac{1}{m} u(s)$$

$$Y(s) \left[s^2 + \frac{b}{m} s + \frac{a}{m} \right] = \frac{1}{m} u(s)$$


$$\frac{Y(s)}{u(s)} = \frac{\frac{1}{m}}{s^2 + \frac{b}{m} s + \frac{a}{m}} = \frac{1}{s^2 + bs + a}$$

SI $m=1$

EC. CARACTERÍSTICA.

$$s^2 + bs + a$$

SACAMOS LOS POCOS $\Rightarrow \delta = -\frac{b}{2} \pm \sqrt{\frac{b^2}{2^2} - \frac{4a}{2^2}}$



$S_1, M=1, a=1, b=2$

$s = -\frac{b}{2} \pm \sqrt{\frac{b^2}{4} - \frac{4a}{4}} = -1 \pm \sqrt{1-1} \quad S_1 = -1 \quad S_2 = -1$

VEGOS $A \Rightarrow 2 \Rightarrow \omega_n = 2$

$\xi = \frac{1}{\omega_n} \quad S_1, \omega_n = 1$

$\xi = \frac{1}{1} = 1 \quad \ddot{c} \quad \frac{1}{s^2 + 2s + 1}$

SITENEGROS $\frac{Kp}{s^2 + b s + (Kp + a)}$

EC - CARACT.

$s^2 + b s + (Kp + a) = 0 \quad s = -\frac{b}{2} \pm \sqrt{\frac{b^2}{4} - \frac{4(Kp+a)}{4}}$

$s, b=2.$

$s = -1 \pm \sqrt{1 - Kp}$

$S_1 \quad Kp = 0 \rightarrow s =$

$Kp = 1 \rightarrow s =$

$Kp = 2 \rightarrow s =$

$\begin{cases} -1+1 \\ -1-1 \end{cases}$

$\begin{cases} s = -1 \\ s = -1 \end{cases}$

$\begin{cases} s = -1+1 \\ s = -1-1 \end{cases}$

2% Oss



$\sigma = \xi \omega_n = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{2} = 1$

$\omega = 1$

$t_r = \frac{\sigma \pi}{2 \omega} = \frac{\sigma \pi}{2} \quad \omega_n^2 = 2$


$\xi = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$

$t_p = \sigma \pi$

$t_s = \frac{4}{\xi \omega_n} = 4$

$\% O.V. = e^{-\left(\frac{\sigma \pi}{\sqrt{1-\xi^2}}\right)} \times 100 = 4.32\%$

CONTROL PD




$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_f}{R} = K$$



CONTROL PD AÑADE UN POLO EN EL ORIGEN Y UN CERO EN ALGUNA PARTE
 $K = \text{PROPORCIONAL}$

P DE PROPORCIONAL
 D DE DERIVATIVO

$$P.D. = K_p + K_d \frac{de}{dt}$$



$$s = \left(\frac{1}{s+1} \right)$$

$$PD = K_p + K_d s = K_p \left(1 + \frac{K_d}{K_p} s \right)$$

$$s = -\frac{K_p}{K_d}$$

ADICIONA UN CERO AL SISTEMA

Avisos

DESIGNAR UN CONTROLADOR PD PARA EL SISTEMA


$$G(s) = \frac{4500K}{s(s+361.2)}$$

TAN QUE e_{ss} DEBIDO A UNA RAMPA UNITARIA SEA ≤ 0.000433 O Máximo $\leq 5\%$

$$t_r \leq 0.005 \text{ seg.}$$

$$t_s \leq 0.005 \text{ seg.}$$

DESIGNARLO PARA EL PEOR CASO $K=181.17 \Rightarrow \zeta=0.2$



$$\frac{\theta_y}{\theta_r} = \frac{815265 [K_p + K_d s]}{s(s+361.2) + 815265 [K_p + K_d s]} \Rightarrow \frac{815265 [K_p + K_d s]}{s^2 + (361.2 + \frac{815265 K_d}{s})s + 815265 K_p}$$

CON LAZO CERRADO

AUN SIN EL LAZO CERRADO LA FT =

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s) = s \left[\frac{815265 (K_p + K_d s)}{s(s+361.2)} \right] = \frac{815265 K_p}{361.2} = 2257.1 K_p$$

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{2257.1 K_p} = \frac{443.04 \times 10^{-6}}{K_p} = 0.000443 \leq 0.000433 \quad \textcircled{1}$$

$$K_p \geq 1.023 \approx 1 \quad K_p \geq 1$$

CON EL CONTROL PD SE AJUSTE UN CERO EN $s = -\frac{K_p}{K_d}$

$$\omega_n^2 = 815265 K_p \Rightarrow \omega_n = \sqrt{815265 K_p} \quad \text{CON } K_p = 1$$

$$\omega_n = 902.92. \quad \text{VENOS QUE } \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

En el mejor de los casos $\zeta=1$

$$K_p = 2\zeta \omega_n - \frac{361.2}{815265} = 0.001772$$


$$361.2 + 815265 K_d = 2\zeta \omega_n$$

$$\therefore K_d = \frac{1}{815265} = 0.00122 \Rightarrow -564.73$$

51906
LA UNIVER

VENOS
CERO
+564.73
0.50

LO VAMOS STRATIFICAMENTE COMO:



$$\left[\frac{2(n^2 - m^2)}{n^2 - m^2} \right] \sigma_{\pi} = \sigma_{\pi}$$

$\% O.V. = e^{-\frac{z^2}{2(1-\beta^2)}} \times 100$ con $\beta = 1$
HASTA QUE VALOR DE β PARA $\leq 5\%$ ó 0.05

$$\beta = \sqrt{\frac{\left[\log\left(\frac{0.05}{100}\right) \right]^2}{\sigma_{\pi}^2 + \left[\log\left(\frac{0.05}{100}\right) \right]^2}}$$

$$\beta \geq 0.048$$

$$w = w_n \sqrt{1 - \beta^2}$$

$$w = 285.5$$


$$t_s = \frac{4}{\beta w_n} = 0.0049. \quad t_r = \frac{\sigma_{\pi}}{2w} = 0.005$$

REALIZAR NUEVAMENTE CALCULOS

RESUMEN DEL h.g.R.

$$M = \frac{\sigma P \prod (Cs + Zi)}{\sigma P \prod (Cs + Pi)}$$

$$\theta = \sum \angle Zi - \sum \angle Pi$$




$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K G(s)}{1 + K G(s) H(s)}$$

EC. CARACTERIZACION

$$K G(s) H(s) = -1 = \frac{1}{(2k+1) 180^\circ}$$

$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$




THE VALUE OF σ ES UN PUNTO EN LAZO CERRADO SI CUMPLE:

$$|K G(s) H(s)| = 1$$

$$\angle K G(s) H(s) = (2R+1) 180^\circ$$

$$K = \frac{1}{|G(s) H(s)|}$$

Ej. em.




EN LAZO ABIERTO

$$K G(s) H(s) = \frac{K(s+3)(s+4)}{(s+1)(s+2)}$$

EN LAZO CERRADO

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K(s+3)(s+4)}{(1+k)(s^2 + (3+7k)s + (2+12k))}$$



CONSIDERE EL PUNTO $-2 + 3j$
 VERIFIQUE SI EL PUNTO ES UN POLO EN LAZO CERRADO PARA
 ALGUN VALOR DE GANANCIA K


$$\theta_1 + \theta_2 - \theta_3 - \theta_4 = -70.55^\circ$$

$$\theta_1 = \tan^{-1} \left(\frac{3-0}{-2+4} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{3}{2} \right) =$$

$$\theta_2 = \tan^{-1} \left(\frac{3-0}{-2-(-3)} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{3}{1} \right) =$$

$$\theta_3 = \tan^{-1} \left(\frac{3-0}{-2-(-2)} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{3}{0} \right) = 90^\circ$$

$$\theta_4 = \tan^{-1} \left(\frac{3-0}{-2-(-1)} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{3}{-1} \right) =$$



$\frac{-70.55^\circ}{180^\circ} = -2.055$
 NO ES MULTIPLO
 DE 180° NO ES
 LUGAR EN EL PUNTO
 SIMETRICO

SE CONCLUYE QUE EL PUNTO $-2 + 3j$ NO ESTÁ SOBRE EL L.G.R.

$$K = \frac{1}{|G(s)H(s)|} = \frac{1}{4} = \frac{\pi |s + p_i|}{\pi |s + z_i|}$$

EJEM. 2.

EVALUAR EL VALOR DE K PARA EL PUNTO $-2 + \frac{\sqrt{2}}{2}j$


$$K = \frac{L_3 L_4}{L_1 L_2} = \frac{1.22 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)}{(2.12)(1.22)} = 0.33$$

$$L_4 = \sqrt{[-2-(-1)]^2 + \left[\frac{\sqrt{2}}{2} \right]^2} = 1.22$$

$$L_1 = \sqrt{[-2-(-4)]^2 + \left[\frac{\sqrt{2}}{2} \right]^2} = 2.12$$

$$L_2 = \sqrt{[-2-(-3)]^2 + \frac{2}{4}} = 1.22$$

$$L_3 = \sqrt{[-2-(-0)]^2 + \left[\frac{\sqrt{2}}{2} - 0 \right]^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$



$$K = \frac{\pi |s + p_i|}{\pi |s + z_i|} \text{ POLOS CEROS}$$

CONTROL PD.


$$m(t) = K e(t) + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

$$= K \left[e(t) + T_d \frac{de(t)}{dt} \right]$$

Td es el tiempo derivativo

$$M(s) = K(1 + T_d s) \cdot E(s) \Rightarrow$$

$$\frac{M(s)}{E(s)} = K \cdot (1 + T_d s)$$



DISEÑAR UN PD PARA

$$G(s) = \frac{1080}{s(s+6)(s+18)}; \quad G_c(s) = K(1 + T_d s) = K_d(s + \alpha)$$

Este

$$K_d = K T_d, \quad \alpha = \frac{1}{T_d}$$

$$\text{DISEÑAR PARA } \begin{cases} t_s = 1 \text{ seg} \\ M_p = 10\% > 0.V. \end{cases}$$

PARA CUMPLIR DICHAS ESPECIFICACIONES LOS PÓLOS DOMINANTES EN LAZO CERRADO ESTÁN EN:


$$t_s = \frac{4}{\zeta \omega_n} = \frac{4}{\sigma} \Rightarrow \sigma = 4 \text{ rad/s} = 4 \text{ seg.}$$

$$M_p = e^{-\pi \cdot \frac{\omega_d}{\omega_n}} \Rightarrow \omega_d = 5.458$$

$$S_{1,2} = -4 \pm 5.458j$$

NINGUNA RAMA DEL LGR PASA POR $-4 \pm 5.458j$

SE AÑADE UN CONTROL PD.



$$\theta = \sum \angle z_i - \sum \angle p_i$$

$$\tan^{-1} \left(\frac{21.29}{-4 - (-18)} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{5.458 - 0}{-4 - (-6)} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{5.458 - 0}{-4 - 0} \right)$$

$$0.30 - 53.76^\circ + 180^\circ$$

$$126.23^\circ$$

$$\tan^{-1} \left(\frac{5.458 - 0}{-4 - (-a)} \right) = (21.29 + 69.87 + 126.23)$$

$$\frac{5.458}{-4+a} = \tan(217.39^\circ)$$

$$\theta = a - 11.141$$

$$5.458 = (\tan(217.39^\circ))(-4+a)$$

$$5.458 = -4(\tan(217.39^\circ)) + \tan(217.39^\circ)a$$

$$\frac{5.458 + 4(\tan(217.39^\circ))}{\tan(217.39^\circ)} = a = 11.141$$

PARA LA GANANCIA K_d

$$\frac{(K_d \cdot 1080)}{\sqrt{5.458^2 + 4^2}} = \frac{1080 K_d (s + 11.136)}{s(s+6)(s+18)}$$

$$K_d = 0.0609$$

$$\frac{1080 \cdot (0.0609)(s + 11.136)}{s(s+6)(s+18)}$$

ET

Control Proporcional Integrable


La acción de control integral genera una señal de control proporcional a la integral de la señal de error e

$$m(t) = K_i \int_0^t e(t) dt \Rightarrow M(s) = \frac{K_i}{s} E(s) \quad [C.I. = 0]$$

La característica más importante de este tipo de control es que la acción correctora se efectúa mediante la integral del error, esto permite decir que el control proporcional una señal de control es función de la propia historia de la señal del error, permite obtener una señal de control diferente de cero aunque la señal de error sea 0.

$e(t) = 0$ NO IMPLICA $m(t) = 0$, DE HECHO $m(t) = CTE$ IMPLICA QUE $e(t) = 0$

El control integral permite obtener error en estado estacionario nulo en un sistema de control mediante la introducción de un elemento integrador en la función de transferencia del lazo abierto.



SEÑAL DE ERROR Y SEÑAL DE CONTROL

SI SE CALCULA EL ERROR EN RÉGIMEN ESTACIONARIO ANTE UNA ENTRADA ESCALON.

$$R(s) = \frac{1}{s}$$

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s} \frac{1}{1 + G_c(s)G(s)} H(s) ; K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G_c(s)G(s)H(s)$$

SI $G_c(s)$ TIENE UN POLO EN $s=0$ ENTONCES $K_p \rightarrow \infty$ Y $E_{ss} \rightarrow 0$

Sin embargo la acción integradora empeora la estabilidad relativa del sistema, aumentando el sobrepulso de la resp. transitoria, pudiéndose obtener un sistema inestable.


Sin embargo. Debido a fue al incorporar un polo en lazo abierto en el origen, se desliza el LGA del sistema hacia el semiplano derecho de s. Por esta razón en la práctica, la acción integral suele acompañarse por otras acciones de control.

El control P.I. genera una señal resultante de la combinación de la acción proporcional y la acción integral conjuntamente.

$$m(t) = k_e(t) + K_i \int_0^t e(t) \cdot dt = k \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(t) dt \right]$$

T_i = Tiempo Integral.

$$M(s) = k \left[1 + \frac{1}{T_i s} \right] E(s) \Rightarrow \frac{M(s)}{E(s)} = k \left[1 + \frac{1}{T_i s} \right]$$



Controlar:



$$G(s) = \frac{1080}{s(s+6)(s+18)}$$

$$G_c(s) = k + \frac{K_i}{s} = k \cdot s + \frac{K_i}{s}$$

$$= \frac{k(s^2 + a)}{s}$$

Donde $a = \frac{K_i}{k}$

Incluye un polo en origen y un cero real

El control se diseña fijando el cero cerca del origen $a = 0.1$

Common Proportional Integral

$$K_i = 1 \quad K_p = 0.1$$



1 - f - t




45

$$K_i = 0.5$$

$$K_p = 0.05$$



DISCENAR UN CONTROL PROPORCIONAL



¿CÓMO DE REGÍMEN EN EOD. ESTACIONARIO ANTE UNA ENTRADA ESCALÓN, $R(s) = \frac{1}{s}$

$$E_{SSP} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + G_c(s)G(s)}(H(s)), \quad K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G_c(s)G(s)H(s)$$

$$E_{SSP} = \frac{1}{1 + K_p} \quad \text{ENTONCES } K_p \rightarrow \infty$$

Si $G(s)$ TIENE UN ELEMENTO INTEGRADOR POR (POLO EN $s=0$), ENTONCES $K_p \rightarrow \infty$ OBSERVAMOS EL CASO GEOMÉTRICO DE LAS RAÍCES NO ES POSIBLE DIBUJAR DE LOS POLOS PORQUE HAY UN t_s INFERIOR A 1s. YA QUE NINGUNA DE LAS RAÍCES DE LOS POLOS CONJUGADOS COMPLEJOS INTERSECTA A LA RECTA DEFINIDA POR $\sigma \geq -4$

$$t_s = \frac{4}{\sigma}$$

SI UNA DE LAS ESPECIFICACIONES DEL DISCENIO ES LA PRECISIÓN EN ESTADO ESTACIONARIO ANTE UNA ENTRADA DE TIPO RAMPA ES NULO. ANTE UNA ENTRADA ESCALÓN ES NULO SI SE OBTIENE UNA $K = 0.5$ COMO SIGUE


$$K_v = \frac{1}{E_{SSV}} = \frac{1}{0.2} = 5 \quad \left. \vphantom{K_v} \right\} 10 K = 5 \Rightarrow K = 0.5$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{1080K}{s(s+6)(s+18)} \right) = 10K$$

CON EL VALOR DE K LOS POLOS EN LAZO CERRADO ESTÁN EN

$$1 + 1080(0.5) = 0 \Rightarrow s^3 + 24s^2 + 108s + 540 = 0$$

$s_{1,2} = -2.042 \pm j1.851$ $t_s = \frac{4}{\sigma} = \frac{4}{2.042} = 1.96s$
 $s_3 = -20$ $t_p = \frac{4}{\omega_d} = \frac{4}{1.851} = 2.16s$
 $\omega_p = e^{-\zeta \omega_n} = 26.65\%$



HACER NOMINHO PARA UNA ESPECIFICACION DE 10%

$$C_{SSV} = 10\% \quad \therefore K = \frac{10}{10} = 1$$

$$1 + \frac{1080(1)}{8(s+18)} = 0 \Rightarrow s^3 + 24s^2 + 1080s + 1080 = 0$$

$$S_{1,2} = -1.3338 \pm 7j$$


$$S_3 = -21.34$$

$$t_s = \frac{4}{\sigma} = 3s$$

$$t_p = \frac{9\pi}{\omega_d} = 0.455s$$

$$M_p = e^{-\frac{\sigma t_p}{\omega_d}} = 54.8\%$$

Control PD



$$G(s) = \frac{1080}{s(s+6)(s+18)} \quad -G_c(s) = K_d(s+a)$$

con $K_d = K T_d$ y $a = \frac{1}{T_d}$ se requiere $t_s = 1s$
 $M_p = 10\%$

$$M_p = e^{-\frac{\pi \sigma}{\omega_d}} \Rightarrow \omega_d = 5.458$$

$$t_s = \frac{4}{\sigma} = 0.4$$

$$s_{1,2} = -4 \pm 5.458j$$



* EL SIST. CON CONTROLADOR PROPORCIONAL NO CONSEGUIA LAS ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO YA QUE NINGUNA RAMA PASARÁ POR $s_{1,2} = -4 \pm 5.458j$.

* PARA LOGRAR EL PUNTO $s_{1,2} = -4 \pm 5.458j$ NECESITAMOS INTRODUCIR EN EL CONTROLADOR UN CONTROL EXACTO EN LA POSICIÓN DESDE DONDE SE CALCIBRA DE ATRÁS LAS RAMAS DEL LGR A LA IZQUIERDA DE MANERA QUE SE CORZA AL PUNTO $s_{1,2} = -4 \pm 5.458j$ A Pertenecer al LGR.



donde $a = 11.136$ con ello se asegura que el punto $s_{1,2} = -4 \pm 5.458j$ pasará por el LGR a hora se calcula el valor de la ganancia. K_d en dicho punto.

$$K_d \frac{1080}{\sqrt{5.458^2 + 4^2}} = \frac{1}{\sqrt{5.458^2 + (11.136 - 4)^2}}$$


$$K_d = 0.0609$$

$$\sum t_{g'} \quad (\text{DE CADA ANGULO}) = 180$$

$$+ \sum t_{g'} = \frac{5.458}{\alpha - 4}$$

CONTROL PI.

UN POLO EN EL ORIGEN Y UN CERRO MUY CERCA DEL ORIGEN. (CENT)



CONTROL PD.

$$G(s) = \frac{1080}{s(s^2 + 18)}$$

CONTROL PI

$$G_c(s) = K \frac{(s+a)}{s}$$

DOXDE $a = \frac{K_i}{K}$ $\rightarrow s=1$

INTRODUCE UN VALOR CON REAL Y UN POLO EN EL ORIGEN


EL CERRO SE TAMA LO MAS PEQUEÑO POSIBLE RESPECTO AL POLO DOMINANTE DE LA P.T. CNLA. P.ej. $a = 0.1$

$$K=1$$

$$K=0.5$$

CONTROL PID

$$G_c(s) = K_p + K_D s + \frac{K_I}{s}$$



CONSIDERAR QUE EL CONTROL PID CONSISTE DE UNA PARTE PI, COMBINADA EN CASADA CON UNA PARTE P.D. ENTONCES

$$G_c(s) = \underbrace{(1 + K_{D1} s)}_{PD} \underbrace{\left(K_{P2} + \frac{K_{I2}}{s} \right)}_{PI}$$

$$G_c(s) = K_{P2} + \frac{K_{I2}}{s} + K_{P2} K_{D1} s + K_{D1} K_{I2}$$

$$G_c(s) = (K_{P2} + K_{D1} K_{I2}) + (K_{P2} K_{D1} s) + \left(\frac{K_{I2}}{s} \right)$$

- * $K_p = K_{P2} + K_{D1} K_{I2}$
- * $K_D = K_{D1} K_{I2}$
- + $K_I = K_{I2}$

* CONSIDERAR QUE SOLO LA PARTE PD ESTÁ OPERANDO SELECCIONAR EL VALOR DE K_D PARA LOGRAR UNA PARTE DE LA ESTABILIDAD RELATIVA DESEADA (SOBRE PASO MÁXIMO)

* SELECCIONAR LOS PARÁMETROS K_p Y K_{I2} PARA QUE EL REQUISITO DE LA ESTABILIDAD RELATIVA SEA SATISFECHO

DESARROLLAR UN CONTROL PID PARA:

$$G_p(s) = \frac{2.718 \times 10^9}{s^2 (s + 400.26) (s + 3008)}$$

$$\zeta_{oscilatoria} \leq 0.2$$

$$\sigma_v. max \leq 5\%$$

$$t_r \leq 0.005 \text{ seg}$$

$$t_s \leq 0.005 \text{ seg.}$$

CON PD INCLUIDO
 CON PD + PI INCLUIDOS
 CON PD + PI INCLUIDOS

$$G_c(s) = \frac{2.718 \times 10^9 K_{D1} \left(\frac{1}{K_{D1}} + s \right)}{s^2 (s + 400.26) (s + 3008)}$$

SEATRABAR EL CONTROL PI Y LA FIM LA. ES

$$G_c(s) = 2.718 \times 10^9 K_{D1} K_{I2} \left(s + \frac{1}{K_{D1}} \right) \left(s + \frac{K_{I2}}{K_{P2}} \right)$$

$$s^2 (s + 400.26) (s + 3008)$$

* K_{I2} SELECCIONAR RELATIVAMENTE PARA CANTIDAD UN VALOR EN s^2

$$G(s) = \frac{2.718 \times 10^9 (1 + K_D s)}{s^2 (3408.3s + 1204000)} = \frac{2.718 \times 10^9 + 2.718 \times 10^9 K_D s}{s^2 (3408.3s + 1204000)}$$

EC CARACTERÍSTICA.

$$s^3 + 3408.3s^2 + (1204000 + 2.718 \times 10^9 K_D)s + 2.718 \times 10^9 = 0$$

$$1 + Q(s) = 1 + \frac{2.718 \times 10^9 K_D s}{s^3 + 3408.3s^2 + 1204000s + 2.718 \times 10^9} = 0$$

$$Q(s) = \frac{2.718 \times 10^9 K_D s}{(s^3 + 32913.3)(s + 57.19 + 906.6j)(s + 57.19 - 906.6j)}$$

PARA INCLUIR EL CONTROL P.I.

$$K_D = 0.002$$

$$\frac{2.718 \times 10^9 K_{P2}}{s^2 (s + 400.26)(s + 3008)}$$

$$\therefore G(s) = \frac{5.436 \times 10^6 K_{P2} (s + 100)(s + 15)}{s^2 (s + 400.26)(s + 3008)}$$

ENTONCES:

$$K_I = K_{I2} = 4.5$$

$$K_P = K_{P2} + K_{O1} K_{I2} = 0.3 + 0.002 \times 4.5 = 0.309$$

$$K_D = K_{O1} K_{P2} = 0.002 \times 0.3 = 0.0006$$

EL SELECCIONAR

$$K_{P2} = 0.3$$

$$K_{O1} = 0.002$$

$$K_{I2} = 4.5$$

CONSIDERE EL SIST. DE CONTROL

$$G_p(s) = \frac{2.718 \times 10^9}{s(s+400.26)(s+3008)}$$

$$e_{ss} \leq 0.2$$

$$O.V. \text{ max} \leq 5\%$$

$$t_r \leq 0.005 \text{ seg}$$

$$t_s \leq 0.005 \text{ seg}$$

1.- SEARMA EL CONTROL PD.

$$G_p(s) = \frac{2.718 \times 10^9 (1 + K_0 s)}{s^2 (s + 400.26) (s + 3008)}$$

LA EC. CARACTERIZICA ES:

$$\frac{G(s)}{H(s)} = \frac{2.718 \times 10^9 (1 + K_0 s)}{s^2 + 3408 s^2 + (1204000 + 2.718 \times 10^9 K_0) s + 2.718 \times 10^9}$$

$$s^3 + 3408.3 s^2 + (1204000 + 2.718 \times 10^9 K_0) s + 2.718 \times 10^9 = 0$$

$$q = kx\sqrt{h}$$

$$K = \frac{q}{x\sqrt{h}} = \frac{m^2}{s^2} \quad m = \frac{m^2}{s}$$

$$h_1 > h_2$$

$$h_1 = 4m \quad h_2 = 2m \quad K_1 = 1 \quad K_2 = 2 \quad \chi_1 = 1 \quad \chi_2 = 1 \quad A_1 = \quad A_2 =$$

CONJUNTO DE LAS RAICES
VARIACION DE PARAMETROS.

EJ. CONST. DE LA EC. CARACTERIZICA

$$s^3 + K_2 s^2 + K_1 s + K_0 = 0$$

K_1 Y K_2 PUEDEN VARIAR DESDE 0 A ∞ COMO UN PASO
SE ASEGURE QUE $K_2 = 0$ \therefore

$s^3 + K_1 s + K_0 = 0$, SE DIVIDE ENTRE s^3 QUE ES FACTORANDO
QUÉNO COMIENZA K_0

$$1 + K_1 \frac{(s^2 + 1)}{s^3} = 0$$

El contorno de las raíces se dibuja en base a la configuración de polos y ceros de

$$G_1 H_1 = \frac{S+1}{S^3}$$



Posteriormente se deja que K_2 varíe de 0 a ∞ mientras $K_1 = 0$ al dividir \odot sobre los términos que no contienen a K_2 se obtiene:

$$1 + \frac{K_2 S^2}{S^3 + K_1 S + K_1} \cdot \infty \quad G_2 H_2 = \frac{S^2}{S^3 + K_1 S + K_1}$$

$$G_{eq}(S) = \frac{2.718 \times 10^9 K_0 S}{(S + 3293.3)(S + 57.49 + 906.6j)(S + 57.49 - 906.6j)}$$

K_0	OV.	t_r	t_s	Raíces
0.0	78.88	0.00125	0.0495	-3293.3 - 57.49 ± 906.6j
0.002	11.37	0.0008	0.00255	-531.89 - 1438.2 ± 1744j
0.01	31.14	0.00026	0.00093	-96 - 1655 ± 5032j

Se mejora la estabilidad relativa del sistema. Otro método sea la ec. caract.

$$S^3 + 3408.3S^2 + (120400 + 2.718 \times 10^9 K_0)S + 2.718 \times 10^9 = 0$$

Dado que los polos son:

$$-3293.3 \quad -57.49 \pm 906.6j$$

se reutilizan el sist. despreciando el polo más cercano, se divide la ec. caract. por 3408.3 para normalizarla,

$$S^2 + (353.2S + 797470/K_0)S + 797470 = 0 \Rightarrow S^2 + 2\zeta\omega_n S + \omega_n^2$$

$$\zeta = 2\zeta\omega_n = (353.2S + 797470/K_0)$$

$$\omega_n = \sqrt{797470} = 893.01 \quad \text{si } \zeta = 1 \quad K_0 = \frac{(2\zeta)^2 (893.01)^2 - 353.2S}{2 \times 0.0018} = 797470$$

Se escoge un valor relativamente pequeño de K_2/K_{P2} resp. al polo más lejano a la r.e. pero si se está en el origen se comienza a evaluar $K_{P2} = 1$

$$\frac{K_{I2}}{K_{P2}} = 15 \quad G_C(S)G_P(S) = K_0, K_{P2} \left(S + \frac{1}{K_{D1}} \right) \left(S + \frac{K_{I2}}{K_{P2}} \right) 2.718 \times 10^9$$

$$\frac{S^2 (S + 400.26) (S + 3008)}{S^6}$$

EVALUANDO Y SOLT.

$$G_c(s)G_p(s) = \frac{5 \cdot 436 \times 10^6 (0.3)(s+500)(s+15)}{s^2(s+400.26)(s+3008)}$$

K_p 0.3 $\frac{OV}{\text{SABRE 1450}}$ t_r t_s RAICES

0.8 4.8 0.002 0.002 0.002 -15.3, -2355, -519 ± 263.1j

DADA LA F.T. DE UN MOTOR DE D.C.

$$\frac{\Theta_m(s)}{E_a(s)} = \frac{K_i}{L_a J_m s^3 + (R_a J_m + B_m h_a) s^2 + (K_b K_i + R_a B_m) s}$$

$$J_m = 0.01$$

$$B_m = 0.1$$

$$K_i = K_b = 0.01$$

$$R_a = 1$$

$$L_a = 0.5$$

$$\frac{\Theta_m(s)}{E_a(s)} = \frac{0.01}{0.005s^3 + 0.06s^2 + 0.1s}$$

DESARROLLO PID. PARA CONTROL DE POSICIÓN.

$$J\delta(\omega(s)) = K_{bf} \dot{\gamma}(s) + f_{eq} \omega(s) \Rightarrow \dot{\gamma}(s) = \frac{J\delta(\omega(s)) + f_{eq} \omega(s)}{K_{bf}}$$

SUBST. EN A.3

$$L\delta \left(\frac{J\delta(\omega(s)) + f_{eq} \omega(s)}{K_{bf}} \right) = -R \left(\frac{J\delta(\omega(s)) + f_{eq} \omega(s)}{K_{bf}} \right) - K_{bf} \omega(s) + \dot{u}(s)$$

$$\frac{L\delta J\delta \omega(s)}{K_{bf}} + \frac{L\delta f_{eq} \omega(s)}{K_{bf}} = -\frac{R J\delta \omega(s)}{K_{bf}} + \frac{f_{eq} R \omega(s)}{K_{bf}} - K_{bf} \omega(s) + \dot{u}(s)$$

$$\frac{L\delta J\delta \omega(s)}{K_{bf}} + \frac{L\delta f_{eq} \omega(s)}{K_{bf}} + \frac{R J\delta \omega(s)}{K_{bf}} + \frac{R f_{eq} \omega(s)}{K_{bf}} + K_{bf} \omega(s) = \dot{u}(s)$$

$$\omega(s) \left(\frac{L\delta J\delta}{K_{bf}} + \frac{L\delta f_{eq}}{K_{bf}} + \frac{R J\delta}{K_{bf}} + \frac{R f_{eq}}{K_{bf}} + K_{bf} \right) = \dot{u}(s)$$

$$\frac{\omega(s)}{\dot{u}(s)} = \frac{1/K_{bf}}{L J\delta^2 + \delta(RJ + L f_{eq}) + f_{eq} R + K_{bf}^2} = \frac{\Theta(s) \delta}{\eta(s)}$$

RESPECTO A $\Theta(s)$.

DETERMINO $\frac{\Theta(s) \delta}{\eta(s)}$ DE LA EC ANTERIOR

$$\Theta(s) = \frac{1}{s}$$

$$\frac{\Theta(s)}{\eta(s)} = \frac{1/K_{bf}}{\delta(L J\delta^2 + \delta(RJ + L f_{eq}) + f_{eq} R + K_{bf}^2)}$$

DISEÑO DE CONTROLADORES EN ESPACIO DE ESTADOS

UN SIST. ES DINÁMICAMENTE CONTROLABLE SI EXISTE UN CONTROL SIN RESTRICCIONES $u(t)$, TAL QUE PUEDE LLEVAR EL CONTROLER A ESTADO INICIAL $x(t_0)$ A CUALQUIER OTRO ESTADO DESEADO $x(t)$ EN UN TIEMPO FINITO $t_0 \leq t \leq T$

Rango $[B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B] = n$

PARA UN SISTEMA SISO

$\rightarrow P_c = [B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B]$ SI $|P_c| \neq 0$ EL SIST. ES CONTROLABLE

Ej $\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$

$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$

$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -a_2 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & -a_0 + a_1 a_2 \\ 0 & 0 & 0 & -a_1 + a_2^2 \end{bmatrix}$

$P_c = [B \ AB \ A^2B] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -a_2 \\ 1 & -a_2 & (a_2^2 - a_1) \end{bmatrix}$

$|P_c| = 1 \neq 0$
EL SIST. ES CONTROLABLE

Prob. 2

$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 4 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$

$y = [0 \ 1] x + [0] u$

$P_c = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$ $|P_c| = 0$ \therefore EL SIST. NO ES CONTROLABLE

DI GASEL SIST ES CONTROLABLE

$$\frac{d^3 y}{dt^3} + 5 \frac{d^2 y}{dt^2} + 3 \frac{dy}{dt} + 2y = u$$

$$x_1 = y \quad | \quad \dot{x}_1 = x_2$$

$$x_2 = \dot{y} \quad | \quad \dot{x}_2 = x_3$$

$$x_3 = \ddot{y} \quad | \quad \dot{x}_3 = -5x_3 - 3x_2 - 2x_1 + u$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -3 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$


$$y = Cx = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} =$$

$$\text{CONSTRUIAMOS } P_c = [B \quad AB \quad A^2B] =$$

$$A^2B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -3 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 10 & 13 & 22 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \\ 22 \end{bmatrix}$$

$\therefore |P_c| = -1 \neq 0 \therefore \text{EL SIST. ES CONTROLABLE.}$

PARA PASAR A BLOQUES



PARA LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C (SI - A)^{-1} B$$

$$(SI - A) = \begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -3 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & 3 \\ 2 & 3 & s+5 \end{bmatrix}$$

$$|(SI - A)| = s \begin{vmatrix} s & 1 \\ 3 & s+5 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & s+5 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ s & -1 \end{vmatrix} = s^3 + 5s^2 + 3s + 2$$

$$(SI - A)^{-1} = \frac{\text{Adj}(SI - A)}{\det(SI - A)} \quad \text{Adj}(SI - A) = [\text{cof}(SI - A)]^T$$

RESPECTANDO EL SIGNO

$$\begin{aligned} & + \begin{vmatrix} s & -1 \\ 3 & s+5 \end{vmatrix}, & - \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 2 & s+5 \end{vmatrix}, & \begin{vmatrix} 0 & s \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \\ & - \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 3 & s+5 \end{vmatrix}, & \begin{vmatrix} s & 0 \\ 2 & s+5 \end{vmatrix}, & - \begin{vmatrix} s & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \\ & \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ s & -1 \end{vmatrix}, & - \begin{vmatrix} s & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}, & \begin{vmatrix} s & -1 \\ 0 & s \end{vmatrix} \end{aligned} =$$

$$\begin{bmatrix} s^2 + 5s + 3 & s + 5 & 1 \\ -2 & s^2 + 5s & s \\ -2s & -3s - 2 & s^2 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{s^3 + 5s^2 + 3s + 2}$$

$$= \frac{1}{s^3 + 5s^2 + 3s + 2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s^2 + 5s + 3 & s + 5 & 1 \\ -2 & s^2 + 5s & s \\ -2s & -3s - 2 & s^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{\det} \begin{bmatrix} s^2 + 5s + 3 & s + 5 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{s^3 + 5s^2 + 3s + 2} (1) =$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^3 + 5s^2 + 3s + 2}$$

$$\begin{bmatrix} s^2 + 5s + 3 & -2 & -2s \\ s + 5 & s^2 + 5s & -3s - 2 \\ 1 & s & s^2 \end{bmatrix}$$

TRANSPOSICIONADA

↓
V DIVIDENDOLA

OBSERVABILIDAD: Un sist es completamente observable si existe un tiempo finito t , de forma que el estado inicial $x(0)$ se pueda determinar a partir de la observación de la historia $y(t)$ dado el control $u(t)$

DADO un sist. SISO

$$P_0 = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}; |P_0| \neq 0$$

Ej $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{bmatrix}$, $C = [1 \ 0 \ 0]$

$$CA = [0 \ 1 \ 0], \quad CA^2 = [0 \ 0 \ 1]$$

$$P_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \det(P_0) = 1 \neq 0. \quad \text{El sist. es observable}$$

PROBLEMA DEMOSTRAR SI EL SIST. ES CONTROLABLE Y OBSERVABLE.


$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} u \quad y = [1 \ 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{AC} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P_0 = \begin{bmatrix} C \\ AC \end{bmatrix} \quad CA = [1 \ 1] \quad [2 \ 0] = [1 \ 1] \begin{matrix} (x_1) \\ (x_2) \end{matrix} + (u) \begin{matrix} (x_1) \\ (x_2) \end{matrix}$$

$$P_0 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad |P_0| = 0 \quad \text{El sist. NO es observable}$$

180 V.C.
 60 Hz.
 100 W.



COMENSADOR

DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL CON RETROALIMENTACIÓN DEL VECTOR DE ESTADO COMPLETO


EN ESTE DISEÑO LO PRIMERO QUE SE SUPONE ES QUE TODOS LOS ESTADOS ESTÁN DISPONIBLES PARA LA RETROALIMENTACIÓN ESTO ES QUE SE TIENE ACCESO AL ESTADO COMPLETO $X(t)$, PARA TODO t . LA ENTRADA AL SISTEMA, $u(t)$ ESTÁ DADA POR

$$u = -KX$$

EL OBSERVADOR DEL PROCESO DE DISEÑO MEDIANTE LA RETROALIMENTACIÓN DEL VECTOR DE ESTADO COMPLETO DETERMINAR LA MATRIZ DE GANANCIA K .

UNA VENTAJA DEL DISEÑO ES QUE EL PROBLEMA SE SERA EN UNA COMBINACIÓN DE RETROALIMENTACIÓN DEL VECTOR DE EDO COMPLETA Y UNA COMBINACIÓN DEL DISEÑO DEL OBSERVADOR.

PRIMERO SE COMENZARÁ CON EL DISEÑO DE RETROALIMENTACIÓN DE ESTADO COMPLETO



LEY DE CONTROL

$$u = -KX$$

$$T_s = 1 \text{ seg}$$

$$\omega_n = 6 \text{ rad/seg}$$

$$K_1 = 170.8$$

$$K_2 = 79.1$$

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 70.8 \\ 0 & 79.1 \end{bmatrix}$$

LA EC. CARACTERÍSTICA ES $\det(\lambda I - (A - BK)) = 0$

SI TODAS LAS RAÍCES DE LA EC. CARACT. SE ENCUENTRAN EN EL SEMIPLANO IZQUIERDO, ENTONCES EL SIST. EN LAZO CERRADO ES ESTABLE ES DECIR.

$$X(t) = e^{-(A-BK)t}$$

$X(t_0) \rightarrow 0$ CUANDO $t \rightarrow \infty$

CONTROLABILIDAD.

DADO EL PAR (A, B) SIEMPRE SE PUEDE DETERMINAR K PARA SITUAR TODOS LOS POLOS DEL SIST. EN LAZO CERRADO EN EL SEMIPLANO IZQUIERDO, SIEMPRE Y CUANDO LA MATRIZ DE CONTROLABILIDAD, P , SEA DE RANGO COMPLETO

LA ADICIÓN DE UNA REFERENCIA SE PUEDE CONSIDERAR COMO:

$$u(t) = -KX(t) + N r(t)$$

$r(t)$ ES LA ENTRADA DE REFERENCIA.

EJEM. DISEÑO PARA UN SIST. DE TERCER ORDEN SE CONSIDERA EL SIG. SIST. DE 3er ORDEN MEDIANTE SU EC. DIF.

$$\frac{d^3 y}{dt^3} + 5 \frac{d^2 y}{dt^2} + 3 \frac{dy}{dt} + 2y = u$$

$$x_1 = y \quad \dot{x}_1 = x_2$$

$$x_2 = \dot{y} \quad \dot{x}_2 = x_3$$

$$x_3 = \ddot{y} \quad \dot{x}_3 = -5x_3 - 3x_2 - 2x_1 + u$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -3 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

A B u

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

C

CON EL SIST. DEFINIDO POR


$$\dot{X} = AX + BU$$

Y LA LEY DE CONTROL ENTONCES LA MATRIZ

$$u = -KX$$

SE DETERMINA QUE EL SIST. EN LAZO CERRADO ES.

$$\dot{X} - AX + BU = AX - BKX = (A - BK)X$$



SI LA MATRIZ DE REALIMENTACION EN VARIABLES DE ESTADOS ES:

$$K = [k_1 \ k_2 \ k_3]$$

Y LA LEY DE CONTROL

$$u = -kx,$$

EL SIST. EN LAZO CERRADO ES:

$$\dot{x} = Ax + Bkx = (A - Bk)x$$

LA MATRIZ DE REALIMENTACION DE ESTADOS ES:

$$[A - Bk] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -3 & -5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & k_1 & k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -3 & -5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{bmatrix}$$

$$[A - Bk] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -(2+k_1) & -(3+k_2) & -(5+k_3) \end{bmatrix}$$

LA EC. CARACTERIZADA ES:

$$\det(\lambda I - [A - Bk]) = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -(2+k_1) & -(3+k_2) & -(5+k_3) \end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 2+k_1 & 3+k_2 & \lambda+(5+k_3) \end{vmatrix} = \lambda^3 + (5+k_3)\lambda^2 + (3+k_2)\lambda + (2+k_1) = 0$$

SI SE DESEA UNA RÁPIDA RESP. CON UN SOBRESPASO PEQUEÑO SE SELECCIONA LA EC. CARACTERIZADA.

$$A(\lambda) = (\lambda^2 + 2\zeta\omega_n\lambda + \omega_n^2)(\lambda + \zeta\omega_n)$$


SE SELECCIONA $\zeta = 0.8$ PARA OBT. UNA SOBRESPASO MÍNIMA Y ω_n PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE TIEMPO DE ASENTAMIENTO DEL 2% / ERRORES

$$T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{(0.8)\omega_n} = 1 \text{ seg.} \Rightarrow \omega_n = 6 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\therefore P_0 = \text{polinomio Denominador} = (\lambda^2 + 9.6\lambda + 36)(\lambda + 4.8) = \lambda^3 + 14.4\lambda^2 + 82.1\lambda + 172.8$$

COMPARANDO POLINOMIOS	}	$5 + k_3 = 14.4$	$\Rightarrow k_3 = 9.4$
		$3 + k_2 = 82.1$	$k_2 = 79.1$
		$2 + k_1 = 172.8$	$k_1 = 170.8$

NO OLVIDAR
EL TIEMPO DE ASENTAMIENTO



Key De control

$$u = -Kx$$

$$T_s = 1 \text{ seg}$$

$$\omega_n = 6 \frac{\text{rad}}{\text{seg}}$$

$$K_1 = 170.8$$

$$K_2 = 79.1$$

$$K_3 = 9.4$$


$$K = \begin{bmatrix} 170.8 & 79.1 & 9.4 \end{bmatrix}$$

$$\dot{x} = Ax + BxK = (A - BK)x$$


$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -3 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u = Ax + Bz$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_1$$

$$-Kx = - \begin{bmatrix} 170.8 & 79.1 & 9.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = -170.8x_1 - 79.1x_2 - 9.4x_3$$



CONTROL DE UN PÉNDULO INVERTIDO



$$M \gg m$$

$$M\ddot{y} + m l \ddot{\theta} - u(t) = 0 \dots \textcircled{1}$$

SUPERFICIE SIN ROZAMIENTO

$u(t)$ ES LA FUERZA SOBRE EL CARRO l ES LA DISTANCIA DESDE EL PIVOTE

LA SUMA DE LOS MOMENTOS DE TORSIÓN RESPECTO AL PIVOTE SON $m l \ddot{y} + m l \ddot{\theta} - m l g \theta = 0 \dots \textcircled{2}$

$$\dot{x}_1 = \dot{y} \quad \textcircled{1} \quad \text{Y} \quad \textcircled{2} \quad \text{QUEDA.}$$

$$\dot{x}_2 = \dot{\theta}$$

$$M \dot{x}_2 + m l \dot{x}_4 - u(t) = 0 \dots \textcircled{3}$$

$$\dot{x}_2 + l \dot{x}_4 - g x_3 = 0 \dots \textcircled{4}$$

SE DESPREJA $l x_4$ DE $\textcircled{4}$ Y SUST. EN $\textcircled{3}$

$$M \dot{x}_2 + m g x_3 = u(t)$$

dado que $M \gg m$, sust. \dot{x}_2 de $\textcircled{3}$ en $\textcircled{4}$

$$M l \dot{x}_4 - m g x_3 + u(t) = 0$$

Por tanto, las 4 EC. de 1^{er} orden queda como

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -\frac{m}{M} g x_3 + \frac{1}{M} u(t)$$

$$\dot{x}_3 = x_4$$

$$\dot{x}_4 = g x_3 - \frac{1}{M l} u(t)$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -mg/\mu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & g/d & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/\mu \\ 0 \\ -1/\mu \end{bmatrix} u$$

SI TODAS LAS VARIABLES SON MEDIBLES, SE PUEDE USAR
 $u = -Kx$

SE COMIENZA CON LA REDUCCIÓN DEL SISTEMA
 SUPONIENDO QUE LA SEÑAL DE CONTROL ES UNA ACCELERACIÓN
 Y QUE LA MASA DEL CARRO ES DESPRECIABLE

LA EC (3) ES

$$g \ddot{x}_3 - d \ddot{x}_4 = \ddot{x}_2 = \ddot{y} = u(t)$$

LA POSICIÓN Y VELOCIDAD DEL CARRO PUEDE SER
 FUNCIONES INTEGRALES DE $u(t)$ ENTONCES

$$x_3 = 0, \quad x_4 = 0$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ g & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$u(t) = -Kx = -[k_1 \quad k_2] \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = -k_1 x_3 - k_2 x_4$$

SUZ ESTÁ SEÑAL DE CONTROL EN EL SIST. EN ESP. DE
 EDOs.

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ g & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1/2 k_1 x_3 - k_2 x_4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2}(g+k_1) & -k_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

SI SE DANE LA EC CARACTERÍSTICA SE TIENE

$$\left[\lambda - 1 \right. \\ \left. - \left(\frac{1}{d} \right) (g + k_1) \left(\lambda - \frac{k_2}{d} \right) \right] = \lambda \left(\lambda - \frac{k_2}{d} \right) - \frac{1}{d} (g + k_1) \\ = \lambda^2 - \left(\frac{k_2}{d} \right) \lambda + \frac{1}{d} (k_1 + g)$$

PARA QUE EL SIST SEA ESTABLE SE REQUIERE QUE

$$\left(\frac{k_2}{d} \right) < 0 \quad \text{y} \quad k_1 > -g$$

OBSERVE QUE SE A ESTABILIZADO UN SIST. INESTABLE, MUDIENDO LAS VARIABLES DE ESTADO λ_3 Y λ_4 Y UN FAN DO GA FAN CION DE CONTROL $u_1 = -kx$ PARA OBTENER UN SIST. ESTABLE. SI SE DESHA TENER UNA RESPUESTA RAPIDA CON UN SOBREPASO RAZONABLE, SE SELECCIONA $u_n = 10$ Y $\tau = 0.8$, ENTONCES SE REQUIERE

$$\frac{k_2}{d} = -16 \quad \text{y} \quad \frac{k_1 + g}{d} = 100$$

LA RESP. A OXO ESCALON TENDRIA UN SOBRE PASO DE 1.5% Y UN $t_s = 0.5$ SEG.

Método de Ackermann

PARA UN SIST. SISO EL MÉTODO ES ÚTIL PARA DETERMINAR LA MATRIZ DE REALIMENTACIÓN EN VARIABLES DE ESTADO

$$K = [k_1, k_2, \dots, k_n] \text{ DONDE } U = -KX$$

DADA LA EC. CARACTERÍSTICA DE CADA

$$q(\lambda) = \lambda^n + \alpha_1 \lambda^{n-1} + \dots + \alpha_n$$

LA MATRIZ DE TRANSFERENCIA DE RETROALIMENTACIÓN

$$\text{ES: } K = [0 \ 0 \ \dots \ 1] P_c^{-1} q(A)$$

DONDE

$$q(A) = A^n + \alpha_1 A^{n-1} + \dots + \alpha_{n-1} A + \alpha_n I \quad \text{Y } P_c \text{ ES LA MATRIZ DE CONTROLABILIDAD}$$

$$\text{SIN: } \frac{Y(S)}{U(S)} = G(S) = \frac{1}{S^2}$$

SE REQUIERE DETERMINAR LA MATRIZ DE RETROALIMENTACIÓN K PARA SITUAR LOS POLOS EXACTO CERRADO EN $S = -1 \pm j$. \therefore SE REQUIERE QUE,

$$q(\lambda) = \lambda^2 + 2\lambda + 2 \Rightarrow (s+1+j)(s+1-j) = \lambda^2 + 2\lambda + 2$$

$$\text{Y } \alpha_1 = \alpha_2 = 2 \text{ CON } \begin{cases} x_1 = y \\ x_2 = \dot{y} \end{cases}$$

LA EC. MATRICIAL PARA EL SISTEMA $G(S)$ ES

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = u \end{cases} \quad \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

LA MATRIZ DE CONTROLABILIDAD ES:

$$P_c = [0 \ AB] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \therefore \text{SE OBTIENE } K = [0 \ 1] \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} q(A)$$

Donde $P_0^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

y $f(A) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

Entonces, se tiene:

$K = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$


En el proceso de diseño de diseño del vector de estado completo se supone que todos los estados están disp. para retroalimentación en cualquier momento

Sin embargo, no es verdad ya que sólo algunos estados son medibles

El tener todos los estados medibles implica una cantidad grande de sensores.

El costo y complejidad de sus detectores aumenta en medida a la cantidad de sensores utilizados.

Afortunadamente si el sistema es completamente observable entonces es posible estimar los estados no medibles directamente



OBSERVADOR DE LEUMBERGER.

EL OBSERVADOR DE ESTADOS COMPLETO PARA EL SIST.

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu \\ y = c\hat{x} \end{cases}$$

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - c\hat{x})$$

ES DADO POR: $\begin{cases} \hat{x}: \text{ES LA ESTIMACION DE ESTADOS } x \\ L: \text{ES UNA MATRIZ DE GANANCIAS} \end{cases}$

EL OBJETIVO ES DAR UNA ESTIMACION \hat{x} DE MODO QUE $\hat{x} \rightarrow x$ CUANDO $t \rightarrow \infty$

DEBIDO A QUE NO SE COECE $x(t_0)$, ENTONCES ES NECESARIO DAR UNA ESTIMACION INICIAL $\hat{x}(t_0)$ TAL QUE:

$$e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$$

EN DISEÑO DEL OBSERVADOR DEBE QUE TENGA FRECUENCIA LA CAPACIDAD DE HACER QUE $e(t) \rightarrow 0$ CUANDO $t \rightarrow \infty$ POR TANTO HAY QUE, SE DEBE TENER EN CUENTA QUE SI EL SIST. ES COMPLETAMENTE OBSERVABLE, ENTONCES SE PUEDE DETERMINAR L DE MANERA QUE EL ERROR DE SEGUIMIENTO SEA ASINTÓTICAMENTE ESTABLE COMO SE DEBEA SI SE DERIVA:

$$\dot{e} = \dot{x} - \dot{\hat{x}}$$

USANDO EL MODELO DEL SIST. Y EL OBSERVADOR, RESULTA EN

$$\dot{\hat{x}} = Ax + Bu - [A\hat{x} + Bu + L(y - c\hat{x})]$$

$$\dot{e} = Ax + Bu - A\hat{x} - Bu - L(y - c\hat{x}) \quad \text{ó} \quad \dot{e} = (A - LC)e(t)$$

SE PUEDE GARANTIZAR QUE $e(t) \rightarrow 0$ CUANDO $t \rightarrow \infty$
PARA CUALQUIER ERROR DE SEGUIMIENTO INICIAL $e(0)$
SI LA E.C. CARACTERIZADA

$$\det(\lambda I - (A-LC)) = 0$$

TIENE TODAS SUS RAICES EN EL SEMIPLANO IZQ.
• EN PROCESO DE DISEÑO DEL OBSERVADOR SE
REDUCE A ENCONTRAR LA MATRIZ L . DE MANERA
QUE LAS RAICES DE LA E.C. CARACT. PERMANEZCAN
AL SEMIPLANO IZQ. ESTO SE LOGRA SIEMPRE
QUE EL SIST. SEA OBSERVABLE O QUE
 P_0 SEA DE RANGO COMPLETO

ES DECIR SIEMPRE Y CUANDO EXISTA P_0^{-1}

DISEÑO DE COMPENSADOR

INTEGRACIÓN DE LA REALIMENTACIÓN DEL VECTOR DE ESTADO COMPLETO Y DEL OBSERVADOR.

EL COMPENSADOR SE CONSTRUYE COMBINANDO LA LEY DE CONTROL CON EL OBSERVADOR.


LA ESTRATEGIA CONSISTE EN DISEÑAR LA LEY DE CONTROL COMO $u(t) = -K\hat{x}(t)$, DONDE SE SUPONE QUE SE TIENE ACCESO COMPLETO $x(t)$.

DESPUES DE DISEÑAR UN OBSERVADOR PARA PROPORCIONAR UNA ESTIMACIÓN DEL ESTADO $\hat{x}(t)$, POSTERIORMENTE SE EMPLEARÁ $\hat{x}(t)$ EN LUGAR DE $x(t)$

$$u(t) = -K\hat{x}(t) \quad \text{--- (I)}$$

LA MATRIZ K SE DISEÑA PARA QUE LAS RAÍCES DE LA EC. CARACTERÍSTICA $\det(\lambda I - (A - BK)) = 0$ ESTÉN EN EL LADO IZQ. DEL SEMIPLANO COMPLEJO Y PARA VERIFICAR QUE CUMPIDO SE USA $u(t) = -K\hat{x}(t)$, SE MANTIENE LA ESTABILIDAD EN LAZO CERRADO, SE CONSIDERA EL OBSERVADOR

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bz + L(y - c\hat{x}) \quad \text{donde } c\hat{x} = \hat{y}$$



SI SE SUSTITUYE LA LEY DE RETROALIMENTACIÓN DE ESTADOS EN (I) Y SE REORDENAN LOS TÉRMINOS EN EL OBSERVADOR, ENTONCES SE OBTIENE EL SIST. COMPENSADOR.

$$\dot{\hat{x}} = (A - BK - LC)\hat{x} + Ly \quad \text{--- (II)}$$

$$u = -K\hat{x}$$

$$c = x - \hat{x}$$

ALIDA

SI SE CALCULA EL ERROR DE ESTIMACIÓN UTILIZANDO (II)

$$\dot{e} = \dot{x} - \dot{\hat{x}} = Ax + Bu - A\hat{x} - Bv - Cy + LC\hat{x}$$
$$\Rightarrow \dot{e} = (A - LC)e$$

EL ERROR DE ESTIMACIÓN NO DEPENDE DE LA ENTRADA, YA QUE TALES TÉRMINOS SE CANCELAN.

RECORDANDO EL MODELO DEL SIST.

$$\left. \begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx \end{aligned} \right\} \text{--- (III)}$$

SI SE SUSTITUYE $u = -K\hat{x}$ EN (III) RESULTA

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu = A\hat{x} - BK\hat{x}$$

Y CON $\dot{\hat{x}} = \lambda\hat{x} - e$ SE OBTIENE $\dot{\lambda} = (A - BK)\hat{x} + BKe$

EN FORMA MATRICIAL

$$\begin{bmatrix} \dot{\hat{x}} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} A - BK & BK \\ 0 & A - LC \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{x} \\ e \end{pmatrix}$$

LA EC. CARACT. ASOCIADA ES ~~$\Delta(\lambda) = \det(A - BK)$~~

$$\Delta(\lambda) = \det(\lambda I - (A - BK)) \cdot \det(\lambda I - (A - LC))$$

SI LAS RAICES DEL $\det(\lambda I - (A - BK)) = 0$ Y LAS RAICES DEL $\det(\lambda I - (A - LC))$ YACEN EN EL SEMIPLANO IZQ., ENTONCES EL SISTEMA ES GLOBALMENTE ESTABLE.

DADO EL MODELO DEL PÉNDULO INVERTIDO

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{mg}{M} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{g}{l} & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \\ 0 \\ -\frac{1}{Ml} \end{bmatrix} u$$

$$l = 0.098 \text{ m}$$

$$g = 9.8 \text{ m/s}^2$$

$$m = 0.825 \text{ kg}$$

$$M = 0.085 \text{ kg}$$

$$x = [x_1, x_2, x_3, x_4]^T$$

x_1 = ES LA POSICIÓN DEL CARRO

x_2 = ES LA VELOCIDAD

x_3 = ES LA POSICIÓN ANGULAR DEL PÉNDULO (MEDIDA DESDE LA VERTICAL)

x_4 = ES LA VELOCIDAD ANGULAR DEL PÉNDULO

SÓLO SE DISPONE DE UN SENSOR PARA MEDIR LA POSICIÓN DEL CARRO

¿ES POSIBLE MANTENER LA POSICIÓN ANGULAR DEL PÉNDULO EN $\theta = 0^\circ$ CUANDO ÚNICAMENTE ESTA DISPONIBLE x_1 ? x_1 = POSICIÓN DEL CARRO.

EN ESTE CASO SE ESPERA LA SIG. EC DESALIDA,

$$y = [1 \ 0 \ 0 \ 0] x$$

SI SE COMPROBABA LA CONTROLABILIDAD Y OBSERVABILIDAD DADO

$$P_c = \begin{bmatrix} 0 & 0.1237 & 0 & 0 \\ 0.1237 & 0 & 1.2621 & 0 \\ 0 & -1.2621 & 0 & 0 \\ -1.2621 & 0 & 0 & -126.21 \end{bmatrix} \neq 0$$

$$P_o = [C \quad A^2B \quad A^3B \quad A^4B]$$

$$P_o = \begin{bmatrix} C \\ CA^2 \\ CA^3 \\ CA^4 \end{bmatrix} = P_o = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \neq 0$$

EL SIST. ES ~~COMPLETAMENTE~~ CONTROLABLE Y COMPLETAMENTE OBSERVABLE

SE ~~APLICAN~~ LOS 3 PASOS DE DISEÑO SABiendo QUE SE PUEDEN DETERMINAR K Y L PARA SITUAR TODOS LOS POLOS EN LAZO CERRADO EN LAS POSICIONES DESIADAS.

PASO 1 - DISEÑO DE LA LEY DE CONTROL POR RETRO DE EDO COMPLETA

LOS POLOS DEL SIST. EN LAZO ABIERTO ESTAN LOCALIZADOS EN: $\lambda = 0, 0, -10$ Y 10 . EL SIST. ES INSTABLE SE PROPONE UNA EC. CARACT. DESEADA EN LAZO CERRADO

$$q(\lambda) = (\lambda^2 + 23w_n\lambda + w_n^2)(\lambda^2 + a\lambda + b)$$

SE SELECCIONA (β, w_n) DE MANERA QUE LOS POLOS SEAN DOMINANTES Y EL PAR (a, b) DE MANERA QUE NO DOMINEN LA RESPUESTA.

$$\begin{aligned} (\beta, w_n) &= (0.8, 0.5) \quad [t_s < 10 \text{ s CON SOBRESALSO PEQUEÑO}] \\ (a, b) &= (16, 100) \quad [ESTAN SEPARADOS POR UN FACTOR DE 20 A LOS POLOS DOMINANTES] \\ \det(\lambda I - (A - BK)) &= (\lambda + 8 \pm 6i)(\lambda + 0.4 \pm 0.3i) \end{aligned}$$

LOS POLOS SITUADOS EN $\lambda = -0.4 \pm 0.3i$ SON LOS DOMINANTES APLICANDO ACKERMAN

$$K = [-2.2509, -7.5631, -169.0265, -14.0523]$$

PASO 2. - DISEÑO DEL OBSERVADOR. (PROPORCIONAR LA ESTIMACION DE LOS ESTADOS NO OBSERVABLES). DEBE SER UNA ESTIMACION PRECISA TAN RAPIDA COMO SEA POSIBLE SIN QUE EL RESULTADO DE LA CADA SE SEPARARA. A EFECTOS DE DISEÑO SE MATERIALIZA ASEGURAR UNA SEPARACION ENTRE LOS POLOS DEL SIST. EN LAZO CERRADO Y LOS POLOS DEL OBSERVADOR EN UN ORDEN DE 2:1. LA EC. CARACT. DEL OBSERVADOR DESEADO SE SELECCIONA COMO:

$$P(\lambda) = (\lambda^2 + c_1\lambda + c_2)^2$$

$C_1 = 32$
 $C_2 = 711.11$




} PRODUCEN UNA RESPUESTA QUE SE ASIENTA EN 0.5 SEG CON SOBRETENSION MINIMA.

UTILIZANDO NUEVAMENTE AKERMAN SE DETERMINA LA GANANCIA DEL OBSERVADOR L QUE LOGRA LAS SITUACIONES DESIADAS DE LOS POLOS DEL OBSERVADOR.

$del(\lambda I - (A - LC)) = (\lambda + 16 \pm 21.3i)$ ES:

$$L = \begin{bmatrix} 64 \\ 2576.22 \\ -5.1911 \times 10^4 \\ -7.603 \times 10^5 \end{bmatrix}$$

EL PASO FINAL ES COLOCAR EL OBSERVADOR A LA LEY DE CONTROL REALIMENTADA DE LOS ESTADOS CORRIENTES MEDIANTE $U = -K\hat{X}$




Planta

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{m g}{m} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{m g}{m} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \\ 0 \\ -\frac{1}{m} \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= 0x_1 + x_2 + 0x_3 + 0x_4 \\ \dot{x}_2 &= 0x_1 + 0x_2 - \frac{m g}{m} x_3 + \frac{1}{m} u \\ \dot{x}_3 &= 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 \\ \dot{x}_4 &= 0x_1 + 0x_2 + \frac{g}{l} x_3 - \frac{1}{m l} u \end{aligned}$$

$$y = x_1$$



$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$BK = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.12 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -0.27 & 0 & 0 \\ -1.2 & 9.0 & -20.28 & -1.6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0.27 & -0.9 & -20.28 & -1.6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2.7 & 9.0 & 20.2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$LC = \begin{bmatrix} 64 \\ 2546.22 \\ -5.1911 \times 10^4 \\ -7.60300 \end{bmatrix} [1000] = \begin{bmatrix} 64 & 0 & 0 & 0 \\ 2546.22 & 0 & 0 & 0 \\ -51911 & 0 & 0 & 0 \\ 760300 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A - BK → LC = Ver ZOTOS

AREA INTEGRARCO



$$\frac{d^2 V_c}{dt^2} + 17.6 \times 10^3 \frac{dV_c}{dt} + 500 \times 10^6 V_c = 6 \times 10^9 \dot{V}$$

$$x_1 = V_c \quad \dot{x}_1 = x_2$$

$$x_2 = \dot{V}_c \quad \dot{x}_2 = -17.6 \times 10^3 x_2 - 500 \times 10^6 x_1 + 6 \times 10^9 \dot{V}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -500 \times 10^6 & -17.6 \times 10^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 6 \times 10^9 \end{bmatrix} \dot{V}$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = x = V_c$$

$$P_c = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix}, P_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix}$$

$$|P_d| = \begin{vmatrix} 0 & 6 \times 10^9 \\ 6 \times 10^9 & -17.6 \times 10^3 \end{vmatrix} \neq 0 \quad |P_o| = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$

\therefore EL. SYST. ES. COMPLET. CONTROL. Y EL. SISTEMA ES CONTROLABLE.

$$s^2 V_c(s) + 17.6 \times 10^3 s V_c(s) + 500 \times 10^6 V_c(s) = 6 \times 10^9 s V(s)$$

$$F.T. = \frac{V_c(s)}{V(s)} = \frac{6 \times 10^9 s}{s^2 + 17.6 \times 10^3 s + 500 \times 10^6}$$

EL. CARACT.

$$R_{41CES} \delta_1 = -8800 \pm 20556.25 j$$

$$s^2 + 17.6 \times 10^3 s + 500 \times 10^6 = 0$$



Por meio da matriz,

$$| [sI - A] | = \begin{vmatrix} s & -1 \\ 500 \times 10^6 & s + 17.6 \times 10^3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} F1 &= s(s + 17.6 \times 10^3) + 500 \times 10^6 = 0 \\ &= s^2 + 17.6 \times 10^3 s + 500 \times 10^6 = 0 \end{aligned}$$

LA E.C. CARACTERÍSTICA DE (3) ES $\det(SI-H) = 0$,
 RESULTA EN $S^2(S+1)S^2 + KK_3(S^2 + \frac{K_2+K_2S}{K_3} + \frac{K_1}{K_3}) = 0$
 SI KK_3 SE TOMA COMO UN PARÁMETRO Y SI $K_1 = 1$
 ENTONCES:

$$1 + KK_3 \left(S^2 + \frac{K_2 + K_2S}{K_3} + \frac{1}{K_3} \right) = 0$$

SE SITUAN LOS CEROS EN $S = -4 \pm 2j$,
 PARA UBICAR EL LUGAR GEOMÉTRICO EN EL PLANO COMPLEJO DEL PLANO S


POR LO TANTO, EL POLINOMIO DEL NUMERADOR DESEADO ES: $S^2 + 8S + 20$.

SI SE COMPAREN LOS COEFICIENTES CORRESPONDIENTES SE OBTIENE:

$$\frac{K_2 + K_2}{K_3} = 8 \quad \text{Y} \quad \frac{1}{K_3} = 20 \quad \text{ENTONCES} \quad K_2 = 0.35$$

$$K_3 = 0.05$$

AHORAS SE DIBUJA EL LGR CON KK_3 COMO PARÁMETRO



REGIÓN VÁLIDA PARA LOGRAR EL COMPORTAMIENTO DESEADO.
 $\omega_n = 2.8, \quad \zeta = 0.72$

Plot(x,y, 'o', x_c, c, 'x', x_c, -c, 'x');

LAS RAÍCES PARA LA FUNCIÓN SELECCIONADA $KK_3 = 12$ SE ENCUENTRAN EN LA REGIÓN DEL COMPORTAMIENTO DESEADO

LA FUNCIÓN Γ LOCALIZADA SE UTILIZA PARA DETERMINAR EL VALOR DE KK_3 PARA EL PUNTO SELECCIONADO. LAS GANANCIAS FINALES DEL SISTEMA SON:

$$K_2 = 0.35$$

$$K_3 = 0.05$$

$$K = 240$$

$$K_1 = 1$$

$$K_2 = 0.35$$

$$K_3 = 0.05$$

PODS DESEADOS $\text{num} = [1 \ 8 \ 20]$
 EN LAZO CERRADO $\text{den} = [1 \ 6 \ 5 \ 0]$

$\text{sys} = \text{tf}(\text{num}, \text{den})$
 $\text{clfs} = \text{rlocus}(\text{sys})$ - hold on
 $\text{zeta} = 0.72; \quad \omega_n = 2.8$
 $\text{x} = [-10; 0.15 - \text{zeta} * \omega_n]$
 $\text{plot}(\text{clfs}, \text{x}, 'x')$
 $\text{x}_c = [-10; 0.15 - \text{zeta} * \omega_n];$

$K = \text{acker}(A, B, P)$

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$C = \text{sqrt}(\omega_n^2 - \zeta^2);$$

$$\dot{X} = AX + BU \quad \text{DOMME} \quad u = -KX + r$$

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -k_1 - k_2 - k_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \frac{1}{T} & 1 & H \end{matrix}$$

ENTRADAS DE REFERENCIA

AL DISEÑO DE COMPENSADORES REALIZADOS EN VARIABLES DE ESTADO SIN ENTRADAS DE REFERENCIA $r(t) = 0$ SE LE DENOMINA REGULADORES.


SIN EMBARGO HAY TÉCNICAS DISTINTAS PARA REPETIR EL SEGUIMIENTO DE UNA ENTRADA DE REFERENCIA. A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN DOS DE LOS MÉTODOS MÁS COMUNES.

LA FORMA GENERAL DE UN COMPENSADOR REALIZADO EN ESP DE ESTADOS ES:

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + B\tilde{u} + Ly + M_r$$

$$u = \tilde{u} + N_r = -K\hat{x} + N_r$$

DONDE: $\tilde{y} = y - C\hat{x}$ y $\tilde{u} = -K\hat{x}$



CUANDO LA ENTRADA DE REFERENCIA ES UN ESCALAR (ÚNICA ENTRADA), M ES UN VECTOR COLUMNA DE LONGITUD n DONDE n ES LA LONGITUD DEL VECTOR DE ESTADO \hat{x} Y N ES UN ESCALAR

$$K(Cx - C\hat{x}) = LC(x - \hat{x})$$


$$\dot{\hat{x}} = \hat{x} - \hat{x} = Ax + Bu - A\hat{x} - B\tilde{y} - L\tilde{y} - M\Gamma$$

$$\text{ó } u - N\Gamma \quad A(\hat{x} - \hat{x}) \quad L\tilde{y}$$

$$\dot{\tilde{e}} = (A - LC)e + (BN - M)\Gamma$$

$$\text{SÍ } M = BN$$

$$\dot{\tilde{e}} = (A - LC)e \quad \text{CON } M = BN$$



$$\text{CON } M = BN$$

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L\tilde{y}$$

$$u = -K\hat{x} + N\Gamma$$

COMO APROXIMACIÓN ALTERNATIVA SE SUPONE QUE $N=0$ Y $M=L$ ENTONCES (I)

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L\tilde{y} - L\Gamma$$


$$u = -K\hat{x}$$

LO QUE PUEDE ESCRIBIRSE COMO

$$\dot{\hat{x}} = (A - BK - LC)\hat{x} + L(y - \Gamma)$$


$$u = -K\hat{x}$$

EN ESTA FORMULACION EL OBSERVADOR ESTÁ DIRIGIDO POR EL ERROR DE SEGUIMIENTO $(y - r)$



[Faint handwritten notes on grid paper, including mathematical expressions and diagrams, are visible in the background.]

$$R_1 = R_2 = R_3 = 1K$$



$$\frac{d^2 v_c}{dt^2} + \left[\frac{3R}{2L} + \frac{1}{2RC} \right] \frac{dv_c}{dt} + \frac{1}{LC} v_c = \frac{1}{2LC} \dot{v}(t) + \frac{1}{2RC} \dot{v}(t)$$

$$x_1 = v_c \quad \dot{x}_1 = x_2$$

$$x_2 = \dot{v}_c \quad \dot{x}_2 = -\alpha x_2 - \beta x_1 + \delta v + \gamma \dot{v}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \beta & -\alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \gamma \end{bmatrix} v + \begin{bmatrix} 0 \\ \gamma \end{bmatrix} \dot{v}$$

$$y = Cx = [1 \ 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

DISCRETE (CONTINUOUS)

$$u = -Kx$$

$$K = [K_1 \ K_2]$$

$$\dot{X} = AX - BKX = (A - BK)X$$

LA EC. CARACT. ES.

$$\det [sI - (A - BK)] = s^2 + (1.5 \times 10^6 + 0.5 \times 10^9 K_2) s + (0.5 \times 10^9 + 1 \times 10^9) = 0$$

EC CARACT DESCADA

$$(s + 10 + 10j)(s + 10 - 10j) = s^2 + 20s + 200 = 0 \quad \text{POLI EN LA D ESCADA}$$


$$1.5 \times 10^6 + 0.5 \times 10^9 k_2 = 20 \Rightarrow k_2 = -3 \times 10^{-3}$$

$$6.5 \times 10^9 k_1 + 1 \times 10^9 = 200 \Rightarrow k_1 = -2.$$

$$\dot{x} = (A - BK)x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.5 \times 10^9 k_1 - 1 \times 10^9 & -0.5 \times 10^9 k_2 - 1.5 \times 10^6 \end{bmatrix}$$

$$u = -Kx = \begin{bmatrix} 2 & 3 \times 10^{-3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$u = 2x_1 + 3 \times 10^{-3} x_2.$$



DISEÑO DE UN SIST. DE 2º ORDEN UTILIZANDO LA FUNCIÓN AKKER

DADO EL SIG MODELO

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad \det(sI - A) = 0$$

LOS PÓLOS DESIADOS EN LAZO CERRADO SON:

$$s_{1,2} = -1 \pm j$$

PARA APLICAR LA FÓRMULA DE ACKERMAN, SE FORMA EL VECTOR

$$p = \begin{bmatrix} -1 + j \\ -1 - j \end{bmatrix}$$

ENTONCES:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

SIMULACIÓN EN ESPACIO DE ESTADOS Y SIMULINK DADO EL SIST.

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

LA LEY DE CONTROL

$$u = -Kx + V$$

EN MATLAB:

$$A = [0 \ 1; 0 \ 0],$$


$$B = [0; 1];$$

$$p = [-1 + j; -1 - j];$$

$$K = acker(A, B, p)$$

$$K = [2 \ 2]$$

AMPLITUD=1
 FREQUENCY=1
 UNITS: HERTZ.



Calcular mediante Ackler una realimentación K

$$K = [1 \quad 1]$$

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$$

Este situa a los polos en el polo cerrado en $\delta = -1$
 $\delta = -3$

$$x(0) = \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} > \text{condiciones iniciales}$$

$$B^2 + 4\delta + 4$$

Problema: Una bola de acero susp. magnéticamente se puede describir mediante la ec. lineal.

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

x_1 = Posición } Amos Medibles
 x_2 = Velocidad }



Disñar con control de manera que el sist. sea críticamente amortiguado y un tiempo de asentamiento de 2 seg.

$$\zeta = 1 \quad t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = 2$$

$$s_1 = -2$$

$$s_2 = -2$$



$$\omega_n = 2 \quad P = (s+2)(s+2) = s^2 + 4s + 4$$

$$K = \text{acker}(A, B, P)$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

PARA OBTENER UNA SENSIBILIDAD DE LOS ESTADOS CON ERROR CERO O SEGUIMIENTO, LA NUEVA LEY DE CONTROL SERÁ

$$U = U_{ss} - K(X - X_{ss})$$

U_{ss} = ENTRADA EN ESTADO ESTACIONARIO
 X_{ss} = ESTADO " "

TAN QUE CUANDO $X = X_{ss}$ (NO HABRÁ ERROR), $U = U_{ss}$

PARA OBTENER LOS VALORES FINALES CORRECTOS, SE DEBERÁN RESOLVER LAS ECUACIONES, TAN QUE EXISTE. TENGA CERO ERROR EN ESTADO ESTACIONARIO A CUALQUIER ENTRADA DADA.

$X = AX + BU$ (CON ESTADO ESTACIONARIO) $\rightarrow 0 = AX_{ss} + BU_{ss}$
 $Y = CX + DU$ (ESTACIONARIO) $Y_{ss} = CX_{ss} + DU_{ss}$
 SE REQUIERE RESOLVER PARA VALORES, LOS CUALES $Y_{ss} = V_{ss}$ PARA CUALQUIER VALOR DE Y_{ss}

PARA HACER ESTO SE HACE:

$$X_{ss} = N_x \Gamma_{ss} \quad \text{y} \quad U_{ss} = N_u \Gamma_{ss}$$

CON ESAS SUSTITUCIONES SE EXPRESA UNA EC. MATRICIAL, DONDE EL FACTOR Γ_{ss} SE CANCELA PARA DAR LA EC. DE GANANCIAS


$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} N_x \\ N_u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{TAN QUE} \quad \begin{bmatrix} N_x \\ N_u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$


CON ESOS VALORES FINALMENTE OBTENEMOS LAS BASES PARA INTRODUCIR LA ENTRADA DE REFERENCIA PARA CONSEGUIR UN ERROR EN ESTADO ESTACIONARIO CERO A UNA ENTRADA ESCALON.

$$U = N_u \Gamma - K(X - N_x \Gamma)$$

$$\Rightarrow U = -KX + \tilde{N} \Gamma$$

$$U = -KX + (N_u + KN_x) \Gamma$$





PARO EN SISTEMA:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u.$$

$$\omega_0 = 1 \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \Rightarrow y = x_1$$

$$D = 0$$

EXTRACCIONES

$$\begin{bmatrix} N_{x1} \\ N_{x2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$N_{x1} = 1$$

$$N_{x2} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

LA EC CARACTERÍSTICA DESEADA ES:

$$P = (s + 2\omega_0)^2, \text{ POR CONSECUENTE}$$

$$P = \begin{bmatrix} 4\omega_0 \\ 4\omega_0^2 \end{bmatrix}$$

$$K = [3\omega_0^2 \quad 4\omega_0] = [3 \quad 4]$$

$$\tilde{N} = N_{x2} + K N_{x1} = 4.$$

$$\downarrow \quad \begin{bmatrix} 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\underbrace{\omega_1 + 3}_{4} = 4.$$

UNA VEZ CON EL MODELO APROXIMADO DE SEGUNDO ORDEN
 SUSTITUYENDO LOS PARAMETROS ANTERIORES EN LA EXPRESIÓN
 CON $F_{e4} = 0$

$$\frac{\omega(s)}{u(s)} = \frac{K_{bf}}{LJs^2 + (RJ + K_{eq})s + f_{eq}R + K_{bf}^2}$$

DONDE

$$L = 65 \mu H = 0.000065 H$$

$$J = 5.7 \text{ g cm}^2 = 5.7 \times 10^{-7} \text{ Kg m}^2$$

$$R = 1.9 \Omega$$

$$K_{bf} = 1.4 \frac{mV}{rpm} = \frac{1.4 \times 10^{-3} V}{0.105 \frac{rad/s}}{rpm} = 0.0133 \frac{V}{rad/s}$$

$$I_{rpm} = \frac{2\pi}{60} \frac{rad}{s}$$

$$1 \text{ m}^2 = 10000 \text{ cm}^2$$

$$1 \text{ Kg} = 1000 \text{ g}$$

$$(5.7 \text{ g cm}^2) \left(\frac{1 \text{ Kg m}^2}{1000 \text{ g cm}^2} \right) = \frac{5.7 \text{ Kg m}^2}{(1000 \times 10000)}$$

SUSTITUYENDO LOS VALORES.

$$\frac{\omega(s)}{u(s)} = \frac{13.4 \times 10^{-3}}{(65 \times 10^{-6})s^2 + (1.9)(5.7 \times 10^{-7})s + (13.4 \times 10^{-3})^2}$$

$$\frac{\omega(s)}{u(s)} = \frac{13.4 \times 10^{-3}}{3.705 \times 10^{-11} s^2 + 1.083 \times 10^{-6} s + 1.7956 \times 10^{-4}}$$

DONDE

$$\omega(s) [3.705 \times 10^{-11} s^2 + 1.083 \times 10^{-6} s + 1.7956 \times 10^{-4}] = 13.4 \times 10^{-3} u(s)$$

NORMALIZAMOS.

$$\omega(s) [s^2 + 29230.775 s + 4846.423 \cdot 75] = 361673.414.3 u(s)$$

$$\dot{\omega} = \dot{\chi}_1 = \dot{\chi}_2$$

$$\chi_1 = \omega$$

$$\chi_2 = \dot{\omega}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{\chi}_1 \\ \dot{\chi}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \\ -\beta & -\alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \chi_1 \\ \chi_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$\omega = C\chi = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \chi_1 \\ \chi_2 \end{bmatrix}$$

Motor de Corriente Directa

UNA VEZ CON EL DISEÑO EN ESPACIO DE ESTADOS PODEMOS MANEJARLO EN MATHLAB

$$F.T. = \frac{u(s)}{y(s)} = \frac{361,673,414.3}{s^2 + 29130.773s + 4,846,423.75} F$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -F & -E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ N \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

PODEMOS VER SI LA FUNCION EN EL SISTEMA ES CONTROLABLE REALIZANDO $|P_c|$

$$P_c = [B \ AB] = \begin{bmatrix} 0 & N \\ N & -EN \end{bmatrix}$$

$|P_c| = -(N)(N) = -N^2 \neq 0 \therefore$ EL SISTEMA ES CONTROLABLE PODEMOS VER SI LA FUNCION ES OBSERVABLE EL SISTEMA REALIZANDO $|P_o|$ EL SISTEMA ES OBSERVABLE

$$P_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad |P_o| = 1 \neq 0 \therefore$$

UNA VEZ QUE SABEMOS QUE EL SISTEMA ES OBSERVABLE Y CONTROLABLE Y LA MATRIZ DE REALIMENTACION EN VARIABLE DE ESTADOS ES:

LA LEY DE CONTROL ES: $u = -KX$ EL SIST EN LAZO CERRADO SE VERIA DE LA FORMA:

$$\dot{X} = AX + B(-KX) = (A - BK)X$$

$$[A - BK] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -F & -E \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ Nk_1 & Nk_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -F - Nk_1 & -E - Nk_2 \end{bmatrix}$$

LA ECUACIÓN CARACTERÍSTICA ES:

$$\det(\lambda I - [A - BK]) = \begin{vmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -(F + NK_1) & -(E + NK_2) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ E + NK_1 & \lambda + E + NK_2 \end{vmatrix}$$

$$\lambda(\lambda + E + NK_2) - (-(F + NK_1)) = \lambda^2 + \lambda E + \lambda NK_2 + F + NK_1 = \lambda^2 + (E + NK_2)\lambda + F + NK_1$$

$$\Delta(\lambda) = \lambda^2 + 2\zeta\omega_n\lambda + \omega_n^2$$

COMO QUIERO UNA RÁPIDA RESPUESTA Y QUIERO QUE MIS ESPECIFICACIONES SEAN:

$$\zeta = 0.8$$

$$T_s = 1 \text{ seg}$$

$$\text{Si } T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} \Rightarrow \omega_n = \frac{4}{(0.8 \times 1)} = 5 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

QUEDANDO EL POLINOMIO DESEADO

$$\lambda^2 + 8\lambda + 25 = \lambda^2 + (E + NK_2)\lambda + F + NK_1$$

COMPARANDO LOS TÉRMINOS DEL POLINOMIO DESEADO

$$E + NK_2 = 8 \Rightarrow K_2 = \frac{8 - E}{N} = -8.0799 \times 10^{-5}$$

$$F + NK_1 = 25 \Rightarrow K_1 = \frac{25 - F}{N} = -0.0134$$

LEY DE CONTROL

$$u = -kx$$

$$T_s = 1 \text{ seg}$$

$$\omega_n = 5 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$K_1 = -0.0134$$

$$K_2 = -8.0799 \times 10^{-5}$$


$$K = [-0.0134 \quad -8.0799 \times 10^{-5}]$$

$$\dot{x} = Ax + B(-Kx) = (A - BK)x$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -F & -E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ N \end{bmatrix} u \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$-Kx = [0.0134 \quad 8.0799 \times 10^{-5}] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0.0134x_1 + 8.0799 \times 10^{-5}x_2$$

LA SOLUCIÓN EN DIAGRAMA DE BLOQUES QUEDA DE LA SIG. MANERA.



DONDE

$$E = 29230.77$$

$$F = 4846423.75$$

$$N = 361673414.3$$

(t) = ENTRADA DE REFERENCIA.




Apéndice A

Motor de Corriente Directa

El modelo matemático¹⁶ de un motor de DC de imán permanente con armadura en serie es el siguiente:

$$L \frac{di}{dt} = u - R i(t) - k_M \omega(t) \quad \text{(A.1) (Parte Eléctrica)}$$

$$J \frac{d\omega}{dt} = k_M i(t) - f_M \omega(t) \quad \text{(A.2) (Parte Mecánica)}$$



$$i = J \frac{d^2 \theta}{dt^2} + f \omega$$

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} = \tau - f \omega$$

$$= K \omega$$

Donde

- L = Inductancia de armadura
- i = Corriente de armadura
- u = Voltaje de control aplicado en la armadura
- R = Resistencia de armadura
- k_M = Constante de la Fuerza Contra Electro Mtriz $= k_M k_{EM}$
- ω = Velocidad angular de la flecha
- J = Inercia del rotor y carga
- f_M = Coeficiente de fricción viscosa equivalente del motor y la carga referido al eje del motor.

En términos de Laplace:

$$L s i(s) = -R i(s) - k_M \omega(s) + u(s) \quad \text{(A.3)}$$

$$J s \omega(s) = k_M i(s) - f_M \omega(s) \quad \text{(A.4)}$$

Jarret.

227.6 → Velocidad
~~220~~ $\frac{\text{rad}}{s}$ → motor (voltage) - 22.4 V
 $\frac{228}{5}$
 X.632

¹⁶ Ver [9]

$$\frac{\omega(s)}{u(s)} = \frac{k_{bf}}{LJs^2 + s(RJ + Lf_{mf}) + f_{mf}R + k_{bf}^2}$$

(A.5)

$$\frac{\omega(s)}{u(s)} = \frac{k_{bf}}{LJs^2 + f_{mf}R + k_{bf}^2}$$

La ecuación A.5 representa el modelo matemático del motor, pero se desconocen los valores de cada parámetro. Una aproximación válida del modelo real puede ser un modelo de primer orden que nos permitiría caracterizar fácilmente el modelo del Motor de CD. Para ello es necesario hacer las siguientes consideraciones:

$$\begin{aligned} \frac{\omega(s)}{u(s)} &= \frac{k_{bf}}{LJs^2 + s(RJ + Lf_{mf}) + f_{mf}R + k_{bf}^2} \\ &= \frac{\frac{k_{bf}}{J}}{Ls^2 + s\left(R + \frac{Lf_{mf}}{J}\right) + \frac{f_{mf}R + k_{bf}^2}{J}} \end{aligned}$$

Si suponemos que $L \ll 1$ y que $f_{mf} \ll 1$, quedaría:

$$\frac{\omega(s)}{u(s)} = \frac{\frac{k_{bf}}{J}}{Rs + \frac{k_{bf}^2}{J}} = \frac{\frac{k_{bf}}{RJ}}{s + \frac{R}{J}}$$

Que es una expresión de primer orden:

$$\frac{\omega(s)}{u(s)} = \frac{K}{s + B}$$

Donde

$$K = \frac{k_{ho}}{Rf}$$

Representa la ganancia del sistema

$$B = \frac{k_N}{Rf}$$

Es el polo del sistema

Por lo tanto podemos caracterizar el motor suponiendo que se trata de un sistema de primer orden.

Si le aplicamos al sistema una entrada escalón $u(s) = \frac{1}{s}$ entonces la salida sería:

$$\omega(s) = \left(\frac{K}{s+B} \right) u(s) = \frac{K}{s(s+B)} = \frac{a}{s} + \frac{b}{s+B}$$

Al resolver la expresión anterior por fracciones parciales y evaluando las constantes a y b se obtiene lo siguiente:

$$a = \frac{K}{B}$$

$$b = -\frac{K}{B}$$

Por lo tanto:

$$\omega(s) = \frac{a}{s} + \frac{b}{s+B} = \frac{K}{B} + \frac{K}{s+B} = \frac{K}{Bs} - \frac{K}{B(s+B)} = \frac{K}{B} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+B} \right)$$

En el dominio del tiempo:

$$\omega(t) = \frac{K}{B} (1 - e^{-bt})$$

Con la ecuación anterior podemos obtener el valor de las constantes K y B que caracterizan al motor, midiendo experimentalmente los valores de la velocidad en estado permanente y de la velocidad para $t = \tau$, donde τ es la constante de tiempo y equivale al tiempo en el que la respuesta del sistema es igual al 63.2% de su valor final.

El valor de la velocidad angular cuando se le aplicó una entrada-escalon de 24 [V] al motor de CD fue de 230 [rad/s]. Y el tiempo que tardó el sistema en alcanzar el 63.2 % de su valor final fue 0.49s, es decir: $\tau = 0.49s$, en cuyo instante el valor de velocidad angular fue 145 [rad/s].

Por lo que:

$$\omega(t \rightarrow \infty) = \frac{24K}{B} = 230 \left[\frac{\text{rad}}{s} \right]$$

$$\frac{K}{B} = \frac{230}{24} = 9.58$$

Además

$$\omega(t = \tau) = 24 \frac{K}{B} (1 - e^{-0.49/\tau}) = 145$$

$$24 \frac{K}{B} (1 - e^{-0.49/\tau}) = 145$$

$$24(9.58)(1 - e^{-0.49/\tau}) = 145$$

$$1 - e^{-0.49/\tau} = \frac{145}{230}$$

$$e^{-0.49/\tau} = 1 - \frac{145}{230} = 0.369$$

$$-0.49B = LN(0.369) = -0.995$$

$$B = \frac{-0.995}{-0.49} = 2.03$$

Por lo tanto

$$K = 9.58 \cdot 2.03 = 19.45$$

Finalmente:

$$H(s) = \frac{19.45}{s + 2.03}$$

$$\tau = 0.0463s$$

201

127

Conociendo el valor de las constantes K y B del modelo de primer orden, podemos determinar el valor de los parámetros eléctricos y mecánicos del motor.

Sabemos que:

$$K = \frac{k_M}{R_J} = 19.45$$

$$B = \frac{k_{Mf}}{R_J} = 2.03$$

$$B = k_{Mf} K = 2.03$$

$$B = \overbrace{k_{Mf} \cdot \frac{K_{bf}}{R_J}}^K$$

LA IL MECÁNICA ES EQUIVALENTE A K ELECTRICA

PUNTO DE CERO ESTABLES
SE DA EN 20 mH.
MÚLTIPLO TAMBIÉN.

Por lo que

$$k_{Mf} = \frac{2.03}{K} = \frac{2.03}{19.45} = 0.1043$$

El valor de R y L se obtuvieron experimentalmente¹⁷.

$$R = 69.7 \quad \Omega$$

$$L = 4.458 \times 10^{-3} [H]$$

Conociendo R y k_{Mf} podemos encontrar J

$$\frac{k_{Mf}}{R_J} = 19.45$$

$$J = \frac{k_{Mf}}{19.45 R} = \frac{0.1043}{19.45(69.7)} = 7.69 \times 10^{-5}$$

Por lo tanto los parámetros del motor quedan de la siguiente forma:

Eléctricos:

$$R = 69.7 \quad [\Omega]$$

$$k_{Mf} = 0.1043 \left[\frac{V}{\text{rad/s}} \right]$$

$$L = 4.458 \times 10^{-3} [H]$$

Mecánicos:

$$k_{\theta} = 0.1043 \left[\frac{Nm}{A} \right]$$

$$J = 7.69 \times 10^{-5} [kg m^2]$$

Finalmente podemos encontrar el modelo aproximado de segundo orden sustituyendo los parámetros anteriores en el modelo del motor y considerando que $f_{\text{eq}} = 0$:

$$\frac{\omega(s)}{u(s)} = \frac{k_{\theta}}{LJs^2 + s(RJ + Lf_{\text{eq}}) + f_{\text{eq}}R + k_{\theta}}$$

$$\frac{\omega(s)}{u(s)} = \frac{0.1043}{(4.458 \times 10^{-7})s^2 + 69.7(7.69 \times 10^{-5})s + (0.1043)}$$

$\frac{\omega(s)}{u(s)} =$	0.1043
	$3.42 \times 10^{-7} s^2 + 0.0053s + 0.0108$

A continuación se presenta el motor real.





Figura A.1 Motor Real

Examen Diseño de Controladores


Diciembre 2014.

Utilice el criterio de Routh-Hurwitz Para determinar el valor de K , tal que el sistema sea estable.

$$\frac{1}{s^3 + 2s^2 + 4s}$$



2 - Diseñe un control PID Para el sig. sist.



O. V. $< 5\%$

$t_s < 250ms$

Respuesta máxima a una Perturbación unitaria menor a 5×10^{-5} .

- Estudie y explique claramente el método de diseño de controladores PID mediante el método Ziegler & Nichols.

Aplique el método Para diseñar el control PID de su motor de D.C.

Estudie el método de diseño de observador
 y controlador por espacio de estados con
 entrada de referencia. Haga el diseño correspon-
 diente para su motor de D.C., Explique las
 especificaciones de diseño. Realice las
 simulaciones correspondientes. Para analizar los
 estados del sistema. (PROYECTO).

5- Un motor de c.c. tiene un modelo en v. Edo.

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} -3 & -2 & -0.5 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} X + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$Y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1.25 \end{bmatrix} X.$$

Determinar si es controlable y observable.

6- Considere el sig. Sistema.

$$\dot{X} = AX + Bu$$

$$y = CX + Du$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -5 & 10 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & -4 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$

Verificar si el sistema es observable. Si lo es,
 diseñar un observador de estados completo
 situando los polos en $s_{1,2} = -1$.

7- Considerar el sistema de tercer orden

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix} X + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} u$$

$$Y = [2 \quad -4 \quad 0] X + [0] u$$

Verificar si el sistema es observable. Si lo es diseñar un observador de estados completo ~~stand~~ o/s polos en $s_{1,2} = -1$ de ganancia del observado que se requiere para situar los polos en

$$s_{1,2} = -1 \pm 2j$$

$$s_3 = -10$$

8- Un sistema tiene un modelo

$$\ddot{X} = \begin{bmatrix} -3 & -1.75 & -1.25 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} X + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

Diseñe las ganancias de realimentación, considerando que todos los estados son medibles, tal que los polos en lazo cerrado se ubiquen en -4 , -4 y -5 .